

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 16/05/2016 - 0053859



Al Direttore DSCPT

All'Internal Auditing

<b>Oggetto</b>	Riparazione Autoclavi
<b>Impianto</b>	Laboratorio CIS – Taranto
<b>U.T.</b>	Taranto
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento n. 02 autoclavi per sterilizzare
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Operabilità laboratori
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	07/04/2016
<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica funzionamento personale AQP
<b>Termini di consegna</b>	Urgenza
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione resistenza e termostato autoclave ASAL 770 e sostituzione resistenza e guarnizioni autoclave Fedegari FVS1
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Chemie s.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta aggiudicataria manutenzione preventiva autoclavi Laboratori CONRI
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	1.413,50 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Congrui
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)</b>	Consumativo ditta Chemie srl
<b>Allegati</b>	Vari



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile dell'Area**

**Si autorizza: Il Direttore DOPRI**

## Francesco Fiore

---

**Da:** g.valentini.aqp@gmail.com per conto di Giuseppe Valentini <g.valentini@aqp.it>  
**Inviato:** giovedì 7 aprile 2016 15:16  
**A:** Pierpaolo Abis  
**Cc:** Francesco Fiore  
**Oggetto:** Re: R: intervento manutenzione esterna autoclavi sede Taranto (codici LIMS 01TA e 13TA)

Ok Pier Paolo, procedi.  
Pino Valentini

AQP SpA Direttore DOPRI dott.Giuseppe Valentini [g.valentini@aqp.it](mailto:g.valentini@aqp.it)

Il 07/Apr/2016 14:51, "Abis Pierpaolo" <[p.abis@aqp.it](mailto:p.abis@aqp.it)> ha scritto:

Pino,

alla luce della urgenza manifestata dalla Dott.Depalo, ti chiedo la autorizzazione a procedere con un intervento di manutenzione in emergenza sulle autoclavi segnalate.

Ciao

Pier Paolo

**Da:** Antonella De Palo [mailto:[a.depalo@aqp.it](mailto:a.depalo@aqp.it)]  
**Inviato:** giovedì 7 aprile 2016 14:44  
**A:** 'Francesco Fiore'  
**Cc:** 'Abis Pierpaolo'; [g.moro@aqp.it](mailto:g.moro@aqp.it); 'Dott.ssa Patrizia Montemurro'  
**Oggetto:** intervento manutenzione esterna autoclavi sede Taranto (codici LIMS 01TA e 13TA)

Con la presente si richiede un intervento URGENTE di manutenzione straordinaria sull'autoclave Fedegari (cod. 13TA)

poiché, dopo aver raggiunto la temperatura di sterilizzazione, il sistema va in blocco non permettendo di completare il suddetto ciclo.

Considerando che l'altra autoclave in dotazione ai laboratori di Taranto (cod. LIMS 01TA) era in attesa di assistenza già da gennaio,

alla data odierna NON è più possibile in questa sede realizzare alcun ciclo di sterilizzazione.

Grazie,

Antonella

---

**Da:** Antonella De Palo [<mailto:a.depalo@agp.it>]  
**Inviato:** lunedì 29 febbraio 2016 15.02  
**A:** 'Francesco Fiore'  
**Cc:** 'Dott.ssa Patrizia Montemurro'; [g.moro@agp.it](mailto:g.moro@agp.it)  
**Oggetto:** Verifica esterna funzionalità autoclavi@ACC sede Taranto

Franco,

ti segnalo che nel mese di Febbraio è scaduta la verifica esterna della funzionalità delle autoclavi della sede di Taranto.

PS: ti ricordo che per il modello vapormatic (cod.LIMS 01TA) risulta ancora pendente l'intervento di manutenzione esterna richiesto in data 13/01/2016.

Grazie,

Antonella