



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104704



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento manutenzione di manutenzione campionatore fisso
Impianto	Impianto Depurativo Castellaneta Marina
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento campionatore fisso
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare la funzionalità del campionatore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06 settembre 2016
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Hach Lange
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione parti malfunzionanti
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Hach Lange srl – Via Rossini 1/A Lainate
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Hach Lange è la ditta installatrice dei campionatori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.131,54
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa 806520 del 23.09.2016
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI



ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Castellaneta Marina TA 07.00-13.00
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono

+39 02 93575464

Fax

+39 02 93575401

Email

service-it@hach.com

Riferimenti interni

806520

Date

23.09.2016

n. Verbale (da citare nelle comunicazioni) **806520**
Codice Cliente **256251**

Pagina 1 di 2

Strumento **BÜHLER 4012-J BL4012.57.31511 +**
Codice/ numero di serie: **BL8000.57.00050 / 14636**
numero prestazione 20110195 D'Anteo Domenico eseguita il 23.09.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
BM10042	flat fuse T 8,0A 5x20	1,00	0,00	0,00
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system station	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00
BM69301	Silicone tube for the chamber. Per	1,00	38,30 - 20,00 %	30,64
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90

Eseguita riparazione autocampionatore.

Riscontrata usura sulle pinch valve.

Sulla centralina è stata trovata una Eprom di un modello di campionatore diverso.

E' stato necessario riprogrammare la Eprom e riprogrammare la macchina secondo il modello e secondo la programmazione del cliente.

Sostituiti i tubi siliconici dove necessario.

Riscontrata anomalia sul gruppo refrigerante.

Il frigo fa saltare i fusibili di protezione.

Occorre sostituire il gruppo frigo. Si consiglia di avere in fase di sostituzione anche la scheda di temperatura ed il sensore di temperatura piattello.

Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelevamento standard del cliente.

Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante (tranne il gruppo refrigerante).

BL8000.57.00050 S/N 14636 (Uscita)

totale parziale

EUR

1.131,54

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 I.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49031040161900000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 806520
Codice Cliente 256251
Pagina2 di 2

Totale EUR 1.131,54

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.
Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.


ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Direzione Amministrazione e Fi
Via Cognetti, 36
BARI
70121

Data: 23.09.2016 Firma:



Data: 23.09.2016

Tecnico:



Cliente:



Questa non e' una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

SEMPRE/CONFORME



HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-It@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 00000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49031040161900000001421
Swift: DEUTITM1981

Francesco Fiore

Da: marangi vito <v.marangi@aqp.it>
Inviato: martedì 6 settembre 2016 15:05
A: 'Francesco Fiore'
Oggetto: I: avarie autocampionatori

Ciao Franco, questa mattina il campionatore fisso di **Castellaneta Marina** alla programmazione dell'Arpa è risultato essere in avaria perché la tastiera non risponde ai comandi. E' urgente intervenire anche perché sono previsti due campionamenti al mese.

Saluti
Vito Marangi

Da: marangi vito [mailto:v.marangi@aqp.it]
Inviato: lunedì 31 agosto 2015 14.25
A: 'f.fiore@aqp.it'
Oggetto: I: avarie autocampionatori

Rimangono gli interventi su:
Taranto Gennarini campionatore in uscita
Palagiano tastierino in avaria
Castellaneta Città sostituzione del gruppo frigo
Ginosa Città valvola di torsione (avarìa di aspirazione)
Saluti
Vito Marangi

Da: marangi vito [mailto:v.marangi@aqp.it]
Inviato: giovedì 27 agosto 2015 10.04
A: 'f.fiore@aqp.it'
Oggetto: I: avarie autocampionatori

Caro Franco ti aggiornerò situazione auto campionatori:
-Palagiano tastierino in avaria
-Castellaneta Città sostituzione del gruppo frigo
-Taranto Gennarini in uscita programma bloccato su System halted. Reset; quello in ingresso il display rimane spento
Per gli auto campionatori di Taranto Gennarini ti prego la tua consueta attenzione

Saluti
Vito Marangi

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: martedì 13 settembre 2016 12:11
A: 'Parovel, Mauro'
Cc: 'Danteo, Domenico'
Oggetto: Richiesta manutenzione straordinaria campionatori fissi

Priorità: Alta

Si richiede, con procedura di emergenza, intervento Vs. tecnico sui campionatori fissi installati in uscita degli impianti di depurazione AQP di Castellaneta Marina s/n 14636 – Ginosa s/n 14626 – Palagiano s/n 14620.

Fiore Francesco