


Art. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria sistema automazione
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Il PLC non comunica con le schede remote ed in particolare con il quadro del ripartitore alle tre linee causando il blocco dell'automatismo delle utenze a servizio dello stesso quadro.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento dell'automatismo della stazione di ripartizione non permette la corretta suddivisione della portata sulle tre linee biologiche con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 26/10/2016
Primi interventi adottati	Messa in marcia delle apparecchiature in manuale
Termini di consegna	15 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria sistema automazione
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis s.r.l Via Don Guanella, 15/g - 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.800,00+IVA













Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Intesis s.r.l. n° OFF_92_16 del 07/11/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

	Investimenti X
Conto Economico	Hivestinoita A

II Richiedente Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Apea

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone







