

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/11/2016 - 0120647



Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Spinazzola.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa di ricircolo fanghi marca Flygt – modello 3085.183 girante 461 – matricola 0881156 a servizio del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/07/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di riparazione, cavo elettrico, camera olio, statore, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.085,63 (duemilaottantacinque/63).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 342/2016 del 18/10/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Dirigente STQ

Ing. Girolamo Vitucci



Acquedotto Pugliese
E - 17/11/2016 - 0120637



S.p.A. - Acquisti
 S.p.A. - Manutenzione
 S.p.A. - Manutenzione

ALLEGATO C		SCHEDA CONSUNTIVO A MONTE DELLA MANUTENZIONE		ORDINE	N°	C/c FTR3000C
Impianto di:	Depurazione					
Comune	Spinazzola					
Località						
Data del Prelievo Apparecchiatura	20/07/2016	Smontata il:	21/07/2016			
Consuntivo per Riparazione N°	342 / 2016	del	18/10/2016			
Tempi previsti per la riparazione	EFFETTUATA					
Ns. DDT di consegna	552	del	18/10/2016			

Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il cedimento delle tenute meccaniche ha causato l'infiltrazione di acqua ed olio nello statore; si riscontra altresì l'asse logorato ed il cavo elettrico tranciato

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Elettropompa	a servizio di	Ricircolo Fogni
Dati di targa			
Marca:	FLYGT	Tensione (Volts)	Δ 230 / Y 400
Modello	3085.183 girante 461	Potenza (kw)	1,3
Matricola	0881156	Corrente di targa (A)	3,7 / 6,3
Portata (l/s)		Anno di costruzione	2008
Prevalenza (mt)		Altro :	66kg

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL'IMPIANTO		Opere		Periodo del giorno		Durata (h)		Costo		Totale	
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€	€	€	€	€
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secoco	2	11:00	11:30	01:00	€ 37,00	€ 74,00					
Consegna dell'elettropompa riparata	2	08:30	09:00	01:00	€ 37,00	€ 74,00					
						TOTALE	€	74,00			

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Opere		Periodo del giorno		Durata (h)		Costo		Totale	
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€	€	€	€	€
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura	2	07:00	13:00	12:00	€ 37,00	€ 444,00					
Estrazione dallo statore, pulizia e rimozione a freddo dei residui, ed inserimento a caldo del nuovo	2	09:00	11:00	04:00	€ 37,00	€ 148,00					
Ripristino asse in prossimità della zona di alloggiamento delle tenute meccaniche	2	14:00	15:45	03:30	€ 37,00	€ 129,50					
						TOTALE	€	721,50			

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE								
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto		
Olio isolante			€ 18,87	3	54,25%	€ 25,90		
Kit di riparazione	FLYGT	6018926	€ 705,00	1	54,25%	€ 322,54		
Cavi elettrico in neoprene sezione 4G1,5+2x1,5mmq	FLYGT	942061	€ 9,50	10	54,25%	€ 43,46		
Rondella DUBO301	FLYGT	825060	€ 2,00	3	54,25%	€ 2,75		
Gommino pressacavo	FLYGT	841793	€ 11,00	1	54,25%	€ 5,03		
Ghiera pressacavo in bronzo	FLYGT	3978100	€ 19,50	1	54,25%	€ 8,92		
Camera olio	FLYGT	5950101	€ 540,00	1	54,25%	€ 247,05		
Statore 1,3kW 4 poli	FLYGT	4084131	€ 650,00	1	54,25%	€ 297,38		
Grillo zincato	FLYGT	823314	€ 3,00	2	54,25%	€ 2,75		
Catena zincata l=5m	FLYGT	829453	€ 62,00	1	54,25%	€ 28,37		
						TOTALE	€	984,13

D) SPESE DI VIAGGIO	km	204*
€ 306,00		

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	
NON ACCETTATO	

Costo complessivo intervento € 2.085,63

Timbro e firma per AQP

Cavo elettrico, gommio, ghiera in bronzo, camera olio, catena e grilla disponibili in magazzino

* Elettropompa prelevata dall'impianto di Spinazzola e depositata c/o l'impianto di Canosa

SANWITO S.R.L.
 L'Amministratore Unico
 Sig. **Ennio SANWITO**