

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 27/07/2017 - 0087532

Prot.



DIRPR
Procurement
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

TECRI
Unità Tecnica
SEDE

Oggetto	Fornitura di polimero avvenuta nel mese di GIUGNO 2017
Impianti di depurazione	Bari Est, Bari Ovest, Bitonto, Giovinazzo, Mola di Bari e Molfetta; Noci.
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 06/06/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Consegna già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Polimero in emulsione; - Polimero in polvere.
Denominazione della Ditta affidataria	BIERRECHIMICA SRL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 51.870,00



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito con l'applicazione di ulteriore sconto (vedi offerta n° 111/LA del 05/04/17).
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di Giugno 2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

I Richiedenti
Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Giovanni Maraglino
Vito Labate

Giovanni Maraglino

Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci

Ing. Girolamo Vitucci