



acquedotto
pugliese

Acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 20/10/2017 - 0122402



Alla DIRPR
SEDE

Alla DIRRI-TECRI
SEDE

Alla IAPAM
SEDE

Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza"-Acquedotti di adduzione primaria vettore Canale Principale – Diramazione Primaria per la Capitanata per riparazione perdite idriche al Km. 50+200 (agro di Ascoli Satriano) ed al Km. 57+850 – Km. 57+900 – 58+200 (agro di Foggia).*
- € 36.577,13

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti " par. 5.2.3. " Attivazione interventi straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P. prot. 122402 20/10/2017
- Verbale di somma urgenza
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico


Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. *Luigi Venditti*

g.barbera 16/10/2017

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede operativa: Cap. 70100 - Bari - Telefono: 080 5703151 - Telex: 320000
Sede Legale: Cap. 70100 Bari - Telefono: 080 5703151 - Telex: 320000
S.p.A. - Acciaierie - Bari - Tel. 080 5703151 - Telex: 320000





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 20/10/2017 - 0122402

Prot.



Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAPAM

All'AIP Puglia

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Acquedotti di adduzione primaria vettore Canale Principale - Diramazione Primaria per la Capitanata per riparazione perdite idriche al Km. 50+200 (agro di Ascoli Satriano) ed al Km. 57+850 - Km. 57+900 - 58+200 (agro di Foggia).
Impianto	Acquedotto Sele-Calore, Canale Principale, Diramazione Primaria per la Capitanata
U.T.	VESAP
Descrizione del disservizio	Perdite idriche e messa in sicurezza opere
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09 ottobre 2017
Primi interventi adottati	Svuotamento tratto del vettore mediante interruzione apertura scarichi di fondo.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi e rinterri, sostituzione tratto tubazione, sostituzione sfiati automatici.
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di fiducia e di conduzione sui grandi vettori di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 36.577,13
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi rilevati dal tariffario delle OO.PP. della Regione Puglia e da tariffari interni in uso da AQP. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo






acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Verbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro 36.577,13
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------	-----------------------

Il Richiedente
(Geom. Girolamo Russo)


Il Responsabile dell'Area VESAP
(Ing. Luciano Venditti)


Si autorizza: Il Direttore DIRAP
(Ing. Gianluigi Fiori)
