



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA Sede

Oggetto	Riparazione coclea trasporto fanghi disidratati.		
Impianto	Impianto di depurazione di Ostuni (BR)		
STO	TA-BR		
Descrizione del disservizio	La coclea di trasporto fanghi disidratati risulta non più funzionante a causa della rottura del motoriduttore e cuscinetti.		
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della coclea non permette l'allontanamento del fango e, quindi, il regolare smaltimento dello stesso con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/08/2017		
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile		
Termini di consegna	Lavori già eseguiti		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione coclea trasporto fanghi disidratati		
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l. – C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.900,00+IVA		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.		









Estremi del documento tecnicoeconomico di riferimento
(offerta/consuntivo della ditta)

Allegati

Offerta della ditta TEK.METAL s.r.l. n° 158/17FM del
06/09/2017

Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico X Investimenti

II Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro, Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AQP





