

Approvvigionamento Idrico Area Grandi Vettori, Serbatoì e Impianti

> Alla DIRPR SEDE

Alla DIRRI-TECRI SEDE

Alla IA PAM SEDI

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza"-Acquedotti di adduzione primaria vettore Canale Principale – Diramazione Primaria per la Capitanata per riparazione perdite idriche al Km. 46+641 ed al Km. 49+100 (agro di Ascoli Satriano)- € 20.120,67

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti " par. 5.2.3. "Attivazione interventi straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P.120887 prot. 11/10/2017-
- Verbale di somma urgenza
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico

Cordiali saluti.

Il Responsabile United del Procedimento ing. Luciggio Venditti

g.barbera 05/10/2017

AQP

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2017 N. 0120887 - U 17/10/2017



Approvvigionamento Idrico Area Grandi Vettori, Serbutoi e Impianti

> All'Autorità Idrica Pugliese Via Borsellino e Falcone, 2 70125 <u>BARI</u>

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'argenza "Lavori in somma argenza" - Acquedotti di adduzione primaria vettore Cam. - Principale – Diranazione Primaria per la Capitanata per riparazione perdite idriche al Kr. - 54641 ed al Km. 494100 (agro di Ascoli Sarriano).

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette il "Verbale di somma urgenza" in uno alla relazione tecnica, relativo a lavori in oggetto.

Distinti Saluti.

Il Responsabile Unito del Procedimento ing. Luciano Venditu



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI TECRI

Alla IAPAM

All'AlP Puglia

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Acquedotti di adduzione primaria vettore Canale Principale – Diramazione Primaria per la Capitanata per riparazione perdite idriche al Km. 46+641 ed al Km. 49+100 (agro di Ascoli Satriano).			
Impianto	Acquedotto Sele-Calore, Canale Principale, Diramazione Primaria per la Capitanata			
U.T.	VESAP			
De scrizione del disservizio	Perdite idriche e messa insicurezza opere			
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02 ottobre 2017			
Primi interventi adottati	Svuotamento tratto del vettore mediante interruzione del flusso idrico.			
Termini di consegna	immediato			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi e rinterri, sostituziona fratto tubazione, sostituzione sfiati automatici.			
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di fiducia e di conduzione sui grandi vettori di AQP			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.120,67			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi rilevati dal tariffario delle OO.PP. della Regione Puglia e da tariffari interni in uso da AQP. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo			

Mod/PG3.21/04 Rev. 1 del 28/01/08 1



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture ⊕ Servizi

Allegati	Verbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.		
Intervento ascrivibile a:			
Conto Economico		investimenti	Euro 20.120,67
Il Richiedente			
		Il Responsabile	dell'Area VESAP
		n Responsable	den Alea VESAF
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si autorizza: Il Dirigente DOPAP