

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/03/2017 - 0033370



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari ovest	
	Manutenzione straordinaria alla centrifuga Vitone mod V5.	
Impianto di depurazione	Bari ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga a causa della avaria di alcuni componenti meccanici ed elettrici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/01/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovi cuscinetti, paraoli, inverter da 22 kw e tastierino di comando base interfaccia.	
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della unità operatrice.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.750,00	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n.1 del del 16/01/2017
Allegati	consuntivo	n.1 del del 16/01/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L'RCM
Per. Ind. Maraglino Giovanni



Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente SPO
Ing. Girolamo Vitucci

