

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese U - 27/10/2017 - 0126617



Prot.

DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

GEIRI SEDE

e p.c. All'AIP

	Impianto di depurazione di : Bari ovest			
Oggetto	Manutenzione straordinaria alla	griglia Huber tipo Ro2 1800/6.		
Implanto di depurazione	Bari ovest			
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari			
	Avaria generale del cestello filtrante della griglia con deterioramento del cestello inferiore, boccola di fondo e elettrovalvole			
Descrizione del disservizio				
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale			
Data di comunicazione del disservizio	17/09/2017	P.I. Giovanni Maraglino		
e persone interessate		Ing. Discipio - Ing. Vitucci		
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la rfiparazione e richiesta di intervento immediato al centro assistenza della casa madre.			
Termini di consegna	intervento eseguito			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	smontaggio, trasporto in officina e rimontaggio,,sostituzione di elettrovalvole, riparazione del cestello filtrante, sostituzione delle boccole e sostituzione del grigliato			
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile Noci			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.130,00			







INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo~でのいこいいっていくり	n.2887/2017 del del (3.10,2017	
Allegati	preventivo - (0DSUDTIVO	n.2887/2017 del del 13 10,2017	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	x	

II Richiedente

L' RCM

Per. Ind. Maraglino Giovanni

Il Responsabile di Area Ing. Alovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO Ing. Girolano Vitue