

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 18/10/2017 - 0121132



Prot.


DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Manutenzione straordinaria alla stazione di ispessimento fanghi	
<b>Impianto di depurazione</b>	Molfetta	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Usura generalizzata delle tubazioni di aspirazione fanghi	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	31/05/2017	DIRMA ODM N.6757 DEL 31/05/217
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Interpellata la direzione DIRMA per la riparazione e richiesta di intervento immediato ad una ditta specializzata.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	rifacimento dfel piping	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Officina Meccanica Battista	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.868,45	






INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n.50 del 16/06/2017
Allegati	consuntivo	n.50 del 16/06/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente  
L' RCM  
Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

