

<b>Nr.Doc.RdA</b> 4000014593	<b>Tipo Doc.</b> ZR04	<b>Pos.</b> 00010	<b>Cod. Materiale</b>	<b>Testo breve</b> manutenzione climatizzatore	<b>Gr. acquisti</b> B01	<b>Gr. merci</b> 3013
<b>Quantità</b> 1,000	<b>UM</b> UR	<b>Importo unitario</b> 801,00	<b>Valore Posizione</b> 801,00	<b>Data di Consegna</b> 14.02.2017	<b>Divisione</b> 1039	<b>Data Rilascio</b> 14.02.2017
<b>Cod.Fornitore</b> 10008724	<b>Ragione sociale</b> C.I.D.E.E. ELETTTRA di FA86	<b>Richiedente</b>	<b>Co.Ge.</b>	<b>Tip. Contab.</b> K	<b>CdC/Ordine/Cespite</b> N	<b>St. El.</b> 0
<b>Testo di posizione</b> manutenzione climatizzatore daikin						

**DOPAP**  
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

POTABILIZZAZIONE  
Ing. SPACNOLETTA



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

prot. 002544  
del 11.01.17

Prot.

Al Direttore Approvvigionamento idrico – DIRAP  
Al Direttore Procurement - DIRPR  
Al Direttore Pianificazione Investimenti -INVDG  
Al Direttore Internal Audit – IAUAM

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Riparazione urgente split interno condizionatore DAIKIN Serie FTXS presso ufficio Impianto Locone
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore del Locone
<b>U.O.</b>	DIRAP – POTAP
<b>Descrizione del disservizio</b>	Anomalia per usura dello split interno del condizionatore con scheda elettronica non funzionante
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare microclima nell'ambiente di lavoro, considerate le basse temperature del periodo invernale
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	10/01/17 – geometra Girolamo Russo
<b>Primi interventi adottati</b>	Utilizzo di stufetta elettrica
<b>Termini di consegna</b>	5 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento di ripristino delle anomalie a condizionatore, comprendente: - Smontaggio coperchio split interno; - Smontaggio motore fan e scheda elettronica - Sostituzione nuovo Fan Motor - Sostituzione scheda elettronica - Rimontaggio coperchio split e controllo funzionamento
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	CIDEE ELETTRA di Margherita di Savoia (BT)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specialista nel settore ed autorizzata DAIKIN
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 801,00 + IVA

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello di mercato per simili forniture ed interventi tecnici
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 33/16 ditta CIDEE ELETTRA
<b>Allegati</b>	Preventivo n. 33/16 ditta CIDEE ELETTRA


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Richiedente:**

**Il Responsabile dell'Impianto**


*ing. Vincenzo Santoro*

-----  


**Si autorizza:**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione**

*Ing. Mauro Spagnoletta*

-----  




SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE



SERVIZIO CERTIFICATO

CE 303/08



SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 9001:2008

di DAMATO FRANCESCO

Preventivo n. 31/16

Spett.le AQP SpA

Impianto di potabilizzazione del  
Locone

**Oggetto:** Preventivo per riparazione split interno condizionatore DAIKIN Serie FTXS c/o uffici Impianto AQP di Potabilizzazione del Locone.

In riferimento alla preg. ima Vs. richiesta, con la presente siamo a sottoporVi ns. migliore offerta per la riparazione split interno condizionatore DAIKIN Serie FTXS c/o Uffici Impianto AQP di Potabilizzazione del Locone, consistente in:

- Smontaggio coperchio split interno condizionatore DAIKIN, smontaggio motore fan e smontaggio scheda elettronica non funzionanti;
- Sostituzione nuovo Fan Motor;
- Sostituzione nuova scheda elettronica;
- Rimontaggio coperchio split e controllo funzionamento condizionatore.

**PREZZO A CORPO: € 1068,00 sc. 25% = € 801,00 + IVA 22%.**

Distinti saluti.

Margherita di Savoia, 16/11/2016

L'Impresa

C.I.D.E.E. ELETTRA  
di DAMATO FRANCESCO  
Piazza N. Zingarelli, 4  
76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT)  
P.IVA 01299000719  
C.F. DJMT FNC 52P29 A669N

**Richiesta d'acquisto di beni (RDA)**

Numero/ Pot/ 55

25/11/2016

**Direzione Richiedente** Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione  
**Centro di Responsabilità** Area Potabilizzazione  
**Centro di Costo** Impianto potabilizzazione del Locone  
**Codice BUDGET** ( PAU 445 FC )

Rif.	Conto di budget	Unità di misura	Quantità	Prezzo presunto unitario	Importo presunto	Disponibilità residua su budget al netto della richiesta
1	54.15.125				€ 801,00	€ 994,50
<b>TOTALE</b>					€ 801,00	

Descrizione della fornitura

- 1 Riparazione split interno condizionatore DAIKIN Serie FTXS presso Uffici impianto Locone

Caratteristiche della fornitura

Ultimo fornitore adottato: **C.I.D.E.E. ELETTRA di Damato Francesco (Ditta autorizzata DAIK**  
**P.zza N. Zingarelli,4**  
**76016**  
**Tel e Fax 0883 654834**

In allegato: Preventivo N° 31/16 del 16/11/2016.

data 25-nov-16

Il responsabile dell'impianto  
(Ing. Vincenzo SANTORO)



**IL DIRIGENTE**  
(ing. Mauro SPAGNOLETTA)

di DAMATO FRANCESCO

Preventivo n. 31/16

Spett.le AQP SpA  
Impianto di potabilizzazione del  
Locone

**Oggetto:** Preventivo per riparazione split interno condizionatore DAIKIN Serie FTXS c/o uffici Impianto AQP di Potabilizzazione del Locone.

In riferimento alla preg. ima Vs. richiesta, con la presente siamo a sottoporVi ns. migliore offerta per la riparazione split interno condizionatore DAIKIN Serie FTXS c/o Uffici Impianto AQP di Potabilizzazione del Locone, consistente in:

- Smontaggio coperchio split interno condizionatore DAIKIN, smontaggio motore fan e smontaggio scheda elettronica non funzionanti;
- Sostituzione nuovo Fan Motor;
- Sostituzione nuova scheda elettronica;
- Rimontaggio coperchio split e controllo funzionamento condizionatore.

**PREZZO A CORPO:** € 1068,00 sc. 25% = € 801,00 + IVA 22%.

Distinti saluti.

Margherita di Savoia, 16/11/2016

L'Impresa

C.I.D.E.E. ELETTRA  
di DAMATO FRANCESCO  
P.zza N. Zingarelli, 4  
76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT)  
P.IVA 01299000719  
C.F. DMT FNC 52P29 A669N

di DAMATO FRANCESCO

Preventivo n. 33/16

Spett.le AQP SpA

Impianto di potabilizzazione del  
Locone

**Oggetto:** Preventivo per fornitura e posa in opera di nuovo condizionatore DAIKIN da 9000btu, inverter, pompa di calore completo di split a parete e macchina esterna c/o uffici Impianto AQP di Potabilizzazione del Locone.

In riferimento alla preg. ima Vs. richiesta, con la presente siamo a sottoporVi ns. migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n. 01 Condizionatore monosplit a parete, da 9000btu, inverter, pompa di calore da 2,5kw in modalità freddo, telecomando a infrarossi incluso, DAIKIN Serie FTX25J3/2XK, R410A, classe energetica raffrescamento/riscaldamento A++/A+, c/o Uffici Impianto AQP di Potabilizzazione del Locone, compreso l'utilizzo di piattaforma aerea necessaria per lo smontaggio della vecchia macchina esterna e il successivo montaggio della nuova macchina esterna di seguito meglio specificato:

- Smontaggio split a parete e macchina esterna condizionatore esistente non funzionante;
- Montaggio nuovo split a parete;
- Montaggio nuova macchina esterna;
- Messa in funzione nuovo impianto previo verifica assenza perdite tubazioni gas refrigerante.

Prezzo Condizionatore DAIKIN FTX25J3/2XK: € 1.075,00 sc. 25% = € 806,26 + IVA 22%.

Mano d'opera smontaggio vecchio condizionatore e installazione nuovo: € 200,00 + IVA 22%

Costo piattaforma aerea con operatore: € 300,00 + IVA 22%

IMPONIBILE € 1.306,26

IVA 22% € 287,38

TOTALE € 1.593,64

**Il costo totale ammonta a € 1.593,64 IVA compresa**

In sede di montaggio sarà verificato se occorre aggiungere altro gas refrigerante all'impianto di condizionamento in funzione della distanza dello split dalla macchina esterna, e nel caso fosse necessario sarà ns. premura farVi sapere il costo.

Distinti saluti.

Margherita di Savoia, 17/11/2016

L'Impresa

C.I.D.E.E. ELETTRA  
di DAMATO FRANCESCO  
PZZAN, Zingarelli  
76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT)  
P.IVA 01299000719  
C.F. DMT FNC 52P29 A669N

## Salvatore Papa

---

**Da:** locone [locone@aqp.it]  
**Inviato:** mercoledì 14 dicembre 2016 12.19  
**A:** MAURO SPAGNOLETTA; SALVATORE PAPA  
**Cc:** locone; Ing. VINCENZO SANTORO  
**Oggetto:** Locone - Rinvio RDA n°55 del 25.11.2016

**Allegati:** image2016-12-07-114217.pdf; RDA 55 del 25.11.2016.pdf



image2016-12-07-1 RDA 55 del  
14217.pdf (35... 5.11.2016.pdf (56 .

Rinvio l'RDA oggettivato con allegato sia il preventivo per la  
riparazione (€ 801,00) che quello relativo alla sostituzione (€ 1.306,26).  
A riguardo, ritengo che la riparazione sia economicamente più vantaggiosa.  
L'originale sarà consegnato a mano.  
Cordilai saluti.  
Vincenzo Santoro

----- Original Message -----

From: <personale.gemid@aqp.it>

To: <locone@aqp.it>

Sent: Wednesday, December 07, 2016 11:42 AM