



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 13/07/2017 - 0079427



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione urgente autoclave FEDEGARI mod. FVA2 del laboratorio batteriologico dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Avaria dell'autoclave FEDEGARI con necessità di manutenzione obbligatoria per verifica delle valvole di sicurezza a causa di test negativo
Motivi dell'emergenza	Assicurare la determinazione di stafilococchi patogeni, della Conta microbica a 22°C e 37°C e di clostridium perfringens da parte del laboratorio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29.06.2017 e 12.07.2017 – personale laboratorio
Primi interventi adottati	Ricerca di disponibilità e preventivazione da parte della ditta autorizzata dalla casa costruttrice
Termini di consegna	5 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione correttiva n. 1 autoclave FEDEGARI mod. FVA2 come da preventivo 162 del 29.06.2017
Denominazione della Ditta affidataria	Elettronica Scientifica srl di Boscoreale
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialistica autorizzata della casa costruttrice
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 687,63 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 162 del 29.06.2017 ditta Elettronica Scientifica srl
Allegati	Preventivo n. 162 del 29.06.2017 ditta Elettronica Scientifica srl

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

**Il Responsabile dell'Impianto**

*ing. Vincenzo Santoro*




Si autorizza:

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione**

~~ing. Marco Spagnoletta~~

**ing. Gianluigi Fiori**



**PREVENTIVO**

Numero

162-2017

Data

29/06/2017

Riferito a chiamata N.

DESTINAZIONE DIVERSA

Impianto Potabilizzazione Fortore

()

Tel.

DESTINATARIO

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Via Cognetti, 36

70121 BARI (BA)

Tel.

A seguito di vs richiesta rimettiamo ns quotazione.

RIFERIMENTI

Rich. Dott. Ceniccola

Codice	Descrizione	UM	Prezzo	Q.tà	Sc.%	Totale	IVA
Dettagli	MANUTENZIONE CORRETTIVA . 1 AUTOCLAVE MARCA FEDEGARI MOD. FVA2						
TRE	Spese di viaggio (costo Km e ore di viaggio)		€ 240,00	1	5	€ 228,00	22
MAN	Manodopera oraria tecnico	Or	€ 70,00	3	5	€ 199,50	22
BATT	Batteria tampone		€ 10,91	1	5	€ 10,36	22
ESCC150168	OR 2,62x6,02 DN6	PZ	€ 3,08	5	5	€ 14,63	22
ESCC150169	OR 2,62x10,78 DN10	PZ	€ 3,08	8	5	€ 23,41	22
ESCC150190	OR 6.02x2.62 Resistenza FVA-M	PZ	€ 6,16	3	5	€ 17,56	22
ESKK000080	OR KIT SONDA PRESENZA H2O	PZ	€ 2,20	2	5	€ 4,18	22
ESPM600114	Sonda di temperatura PT100 classe A 3 Metri	PZ	€ 161,19	1	5	€ 153,13	22
ESPP600240	Membrana x dispositivo di sicurezza porte	PZ	€ 38,80	1	5	€ 36,86	22
			<b>Imponibile</b>			<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			€ 687,63			€ 151,28	€ 838,91

NOTE

La presente offerta è stata elaborata in base a vs indicazioni, quindi quando sarà eseguito l'intervento potrebbe essere soggetta variazioni che vi saranno preventivamente comunicate.

CONDIZIONI GENERALI

<b>Garanzia intervento eseguito</b> 90 gg data intervento	<b>Data presunta consegna</b>	<b>Modalità di pagamento</b> Bonifico 30 gg f.m.
<b>Scadenza preventivo</b> 31/08/2017	<b>Consegna a mezzo</b>	<b>Banca d'appoggio</b> IT43R0101039751100000008838

## Vincenzo Santoro

---

**Da:** Ing. Mauro Spagnoletta <m.spagnoletta@aqp.it>  
**Inviato:** mercoledì 12 luglio 2017 17:20  
**A:** 'Vincenzo Santoro'  
**Cc:** 'Armando Ceniccola'  
**Oggetto:** R: materiali di consumo laboratorio

Procedi con una RdE

**Da:** Vincenzo Santoro [mailto:v.santoro@aqp.it]  
**Inviato:** mercoledì 12 luglio 2017 15:23  
**A:** 'Mauro Spagnoletta'  
**Cc:** 'Armando Ceniccola'  
**Oggetto:** I: materiali di consumo laboratorio  
**Priorità:** Alta

A seguito di RDD inviato a POTAP il mese scorso e di Vs. riscontro con E-mail allegata, considerate le scarse giacenze dei materiali di consumo richiesti dal dr. Ceniccola, procedo con un acquisto in emergenza?

Oppure, previa ulteriore verifica e condivisione della sussistenza delle condizioni, invio una RDA per un acquisto diretto ai sensi dell'art. 125 co 1 lett. e)?

In quest'ultimo caso, la DIRAC dovrebbe assicurarsi che procederà celermente all'emissione dell'ordine, almeno entro il 25 cm.

Non ritengo, invece, attuabile la predisposizione di una gara per affidamento di Lavori Servizi e Forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 secondo direttive aziendali contenute nella IST/DIRPR/01, in quanto il suo espletamento richiede tempi molto più lunghi, minimo due o tre mesi.

Attendo una Tua indicazione.

Cordiali saluti.

Vincenzo Santoro

**Da:** Armando Ceniccola [mailto:a.ceniccola@aqp.it]  
**Inviato:** mercoledì 12 luglio 2017 12:27  
**A:** v.santoro@aqp.it  
**Oggetto:** materiali di consumo laboratorio  
**Priorità:** Alta

Il laboratorio dell'impianto del Fortore provvede alla determinazione dei seguenti parametri microbiologici sulle acque grezze, potabilizzate e semilavorate:

- Batteri coliformi a 37°C
- Escherichia coli
- Streptococchi/enterococchi
- Clostridium perfringens
- Conta microbica totale a 22°C
- Conta microbica totale a 37°C
- Stafilococchi patogeni
- Pseudomonas aeruginosa
- Alghe
- Funghi

Sono qui a segnalare che con le attuali giacenze di materiali di consumo a partire dalla settimana del 27-7 sarà impossibile campionare per esaurimento scorte di BOTTIGLIE STERILI per il prelievo.

Inoltre, a far data dal 17/7 non sarà possibile procedere alla determinazione di Stafilococchi patogeni, dalla fine di Luglio potranno essere sospese le determinazioni di Conta microbica a 22°C e 37°C e di clostridium perfringens a causa dell'impossibilità di preparare i relativi terreni di coltura dovuta alla messa fuori servizio dell'autoclave in quanto non ha superato il test di verifica mensile delle valvole di sicurezza. A tale proposito è stato chiesto preventivo per la riparazione ad un tecnico riconosciuto ed inoltrata richiesta di autorizzazione in data 29/6.

Infine l'esaurimento del Grasso al silicone comporterà, sempre dalla fine di luglio, l'impossibilità di procedere alla conta algale con la tecnica delle camere di sedimentazione.

*Armando Ceniccola*

---

**Dr Armando Ceniccola**

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Approvvigionamento Idrico

Potabilizzazione

**Impianto Potabilizzazione Fortore**

tel 0881-515877 fax 0881-558847

cell. 3357454129

[a.ceniccola@aqp.it](mailto:a.ceniccola@aqp.it)

**Fortore**

**Da:** "Vincenzo Santoro" <v.santoro@aqp.it>  
**A:** <fortore@aqp.it>  
**Data invio:** giovedì 29 giugno 2017 15.57  
**Allega:** 162-2017.pdf  
**Oggetto:** I: richiesta preventivo. AUTORIZZAZIONE SPESA

**Da:** Armando Ceniccola [mailto:a.ceniccola@aqp.it]  
**Inviato:** giovedì 29 giugno 2017 15:33  
**A:** v.santoro@aqp.it  
**Cc:** 'Mario Fortunato'  
**Oggetto:** I: richiesta preventivo. AUTORIZZAZIONE SPESA

Si richiede di far autorizzare l'intervento di manutenzione a guasto sull'autoclave del laboratorio del Fortore come da preventivo allegato.

Si precisa che l'intervento riveste carattere di urgenza poiché i terreni preparati nell'ultima seduta garantiscono un'autonomia di circa dieci giorni.

AC

**Da:** Info [mailto:info@elettronicascientifica.com]  
**Inviato:** giovedì 29 giugno 2017 15:14  
**A:** 'Armando Ceniccola'  
**Cc:** v.santoro@aqp.it; 'Mario Fortunato'  
**Oggetto:** R: richiesta preventivo

*Gentile Cliente*

*In allegato alla presente inviamo ns quotazione per la fornitura di vs interesse.*

*Nel caso avesse domande o dubbi a riguardo, non esiti a contattarci.*

*081-8587387*

*[info@elettronicascientifica.com](mailto:info@elettronicascientifica.com).*

*Ringraziandola nuovamente per la preferenza accordataci, porgiamo i nostri più Cordiali saluti*

*Distinti Saluti*

*S.Buono*

*Service engineer manager*



**Da:** Armando Ceniccola [mailto:a.ceniccola@aqp.it]  
**Inviato:** lunedì 19 giugno 2017 17:32  
**A:** 'Info'  
**Cc:** v.santoro@aqp.it; 'Mario Fortunato'  
**Oggetto:** richiesta preventivo  
**Priorità:** Alta

30/06/2017

Si chiede Vs migliore offerta per intervento urgente di manutenzione sull'autoclave FEDEGARI modello FVA 2 S/N NB0685AF in dotazione al laboratorio dell'impianto di potabilizzazione del Fortore.

Si riscontrano i seguenti difetti:

Allarme per temperatura elevata nella camera di sterilizzazione ma la temperatura registrata sul report non supera i 121°C;

Allarme per difetto di sterilizzazione ma F0 nel report supera 20

Perdita di vapore da una delle valvole di sicurezza.

Certo di sollecito riscontro saluto cordialmente.

*Armando Ceniccola*

-----  
**Dr Armando Ceniccola**

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Approvvigionamento Idrico

Potabilizzazione

**Impianto Potabilizzazione Fortore**

tel 0881-515877 fax 0881-558847

cell. 3357454129

[a.ceniccola@aqp.it](mailto:a.ceniccola@aqp.it)