

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 27/10/2017 - 0126605



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari ovest	
	Manutenzione alla cetrifuga Mammoth tipo 570/2 matricola DOO-246/2010.	
Impianto di depurazione	Bari ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di alcuni componeneti meccanici ed elettrici .	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21,09,2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile(email del 21,09,2017)	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di tenuta, cuscinetto 6224, cuscinetto NSK 2216-c3, pulsantiera elettromeccanica, grasso e olio lubrificante	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Mail Jesi (AN)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.613,00	

Gi *9*



acquedotto
pugliese

l'acqua, senza compromettere

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 29.09.2017 (prot. 0122040 del 20/10/2017)
Allegati	consuntivo	rapportino n.655964 del 22.09.2017 e n. 63736 del 29.09.2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
L'RCM
Per Ing. Maraglino Giovanini

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci