



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/06/2017 - 0069808



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura straordinaria, in emergenza, del servizio sostitutivo alla distribuzione idrica.
Impianto	Abitato di: Castellaneta (TA)
STO	TARANTO - BRINDISI
Descrizione del disservizio	Mancanza di acqua all'ospedale di Castellaneta
Motivi dell'emergenza	Causa furto all'ISI a servizio del serbatoio è mancata l'adduzione allo stesso con conseguente riduzione di pressione in rete per circa 30 ore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19.06.2017, personale ospedaliero
Primi interventi adottati	Comunicazione al responsabile tecnico dell'Ospedale
Termini di consegna	Dalle ore 13:00 del 19.06.2017 alle ore 17:00 del 20.06.17
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nel servizio sostitutivo alla distribuzione idrica a mezzo autobotte nei giorni 19 e 20 giugno 2017 per l'ospedale di Castellaneta (TA).
Denominazione della Ditta affidataria	- IDROEDIL srl di ANTONAZZO Giuseppe
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta in grado di intervenire tempestivamente per svolgere il servizio .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 1980,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Consuntivo del 19\06\2017 ditta IDROEDIL srl - Consuntivo del 20\06\2017 ditta IDROEDIL srl
Allegati	- Consuntivo del 19\06\2017 ditta IDROEDIL srl - Consuntivo del 20\06\2017 ditta IDROEDIL srl



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Gianfranco Enriquez

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Gaetano Barbone



acquedotto
pugliese
Acqua. Insieme. Comune.

Modello C

Direzione Reti e impianti
Struttura Territoriale Operativa TA/BR
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 21/06/2017 - 0069498



Alla Ditta
IDROEDIL SRL di Antonazzo Giuseppe
Via Canne, c.n.
74026 – Pulsano (TA)
e-mail: antonazzodomenico@gmail.com

e p.c. UCIS di Brindisi-Taranto

data e n. prot.

ORDINE di INTERVENTO N. 01

- n. _____ autocarro (su cui posizionare la botte dell'AQP)
- n. 1 (una) autocisterna
- n. _____ autocarro per trasporto sacchetti di acqua

nell'abitato di **Castellaneta** presso l'Ospedale dalle ore **13,00** del **19/06/2017** alle ore **17,00** del giorno **20/06/2017**.

L'acqua sarà prelevata dal ~~serbatoio~~ idrante dell'AQP di **GINOSA** alla via **SS580 c/o l'ODU di Ginosa** previo accordi telefonici col personale incaricato sig. **Enriquez Gianfranco** cell. **320.4346233**.

Il servizio sarà coordinato dal dipendente AQP sig. **Enriquez Gianfranco** cell. **320.4346233**.

Il Dirigente

Ing. Gaetano Barbone

Mod/PG3.14/07 – rev. 0 del 10/06/10

barrare la voce che interessa

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista





acquedotto
pugliese
Consorzio di Gestione Idrica

Acquedotto Pugliese
I - 21/06/2017 - 0069489

Direzione Reti e impianti
Struttura Territoriale Operativa TA/BR
Il Dirigente



All'Area Servizi Generali
BARI

data e n. prot.

RICHIESTA FORNITURA AUTOBOTTI

A ratifica, si comunica che è stato richiesto l'invio di n. 1 autobotte dalle ore 13,00 del 19 giugno 2017 alle ore 17,00 del 20 giugno 2017

ovvero

Abitato Castellaneta n. 1
Abitato _____ n. _____
Abitato _____ n. _____

Disponibilità SERRU	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Disponibilità SERRU	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Disponibilità SERRU	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>a cura di SERRU</i>		

per il seguente motivo: mancanza di pressione nella rete idrica a servizio dell'Ospedale di Castellaneta causa furto all'ISI e conseguente mancata adduzione al serbatoio dell'abitato.

N.B. Il numero di autobotti o di sacchetti è determinato tenendo conto di quanto prevede il Disciplinare Tecnico Convenzione A.T.O.

(indicare obbligatoriamente le informazioni seguenti)

Abitanti interessati al disservizio: personale medico più ricoveri

Ora evento 11:00 del 19.06.2017 (rottura, inquinamento, ecc.)

Tipo evento: inter. program. flusso guasti improv. alterazione potab. acqua

Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

Mod/PG3.14/04 - Rev. 0 del 10/06/10

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista

VIA S. GIUSEPPE, 100 - 70121 BARI - TEL. 080/5309111 - FAX 080/5309112
E-MAIL: info@acquedottopugliese.it - WWW.AQUEDOTTOPUGLIESE.IT

