



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 08/02/2019 - 0012675



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima Nuovo	
	Servizio di guardiana non armata per il mese di dicembre 2018.	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	L'impianto in oggetto attualmente non è in esercizio e necessita di un servizio di custodia/portierato.	
Motivi dell'emergenza	Preservare l'integrità del nuovo impianto di depurazione, nelle more dell'entrata in esercizio dell'impianto stesso, occorre provvedere alla vigilanza dell'impianto, tenuto conto dei possibili furti di cavi elettrici, motori, apparecchiature, ecc.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/11/2018	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di preventivo a ditta specializzata	
Termini di consegna	Periodo 01/12/2018 - 31/12/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di guardiana non armata dell'impianto di depurazione per mesi 1.	
Denominazione della Ditta affidataria	La Fonte Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.280,48	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Contratto scaduto	del 30/09/2018 n. 214204
Allegati	Contratto scaduto	del 30/09/2018 n. 214204

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente e Responsabile AED Bari
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci