



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 02/03/2017 - 0025623



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|--|
| Oggetto | Sostituzione urgente del pannello di comando del generatore di biossido (Touch-Panel Omron) dell'impianto del Locone |
| Impianto | Potabilizzatore del Locone |
| U.T. | POTAP – Potabilizzatore Locone |
| Descrizione del disservizio | Improvviso fuori uso del pannello di comando del generatore di biossido dell'impianto (Touch-Panel Omron NS 10), con conseguente fuori servizio dello stesso generatore |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il regolare funzionamento della stazione di produzione del biossido |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 01.03.2017 – conduzione/manutenzione |
| Primi interventi adottati | Attivazione seconda linea di generazione di biossido e disposizione per l'immediata sostituzione del pannello di controllo al fine di assicurare sempre la continuità del servizio |
| Termini di consegna | 2 gg. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Intervento di: - Sostituzione del pannello di comando del generatore di biossido con altro di pari caratteristiche (Touch-Panel Omron NS 10) - Impostazione dei dati operativi dello stesso pannello |
| Denominazione della Ditta affidataria | Chimica dr. Francesco D'Agostino S.p.A. |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché fornitrice ed attuale manutentore della stazione in questione |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 3.383,30 + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | Il costo è quello indicato nel Listino ricambi tecnologia Purate – generatore AD18-32DS, già di riferimento in passato per analoghi interventi |



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|---|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | E-mail ditta D'Agostino del 01.03.2017 Listino ricambi del 27.08.2017 della ditta D'Agostino |
| Allegati | E-mail ditta D'Agostino del 01.03.2017 Listino ricambi del 27.08.2017 della ditta D'Agostino Rapporto d'intervento ditta D'Agostino del 02.03.2017 DDT n. 2917 del 02.03.2017 della ditta D'Agostino |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Richiedente:

Il Responsabile dell'impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Potabilizzazione
Impianto potabilizzazione Locone

Acquedotto Pugliese
I - 18/04/2017 - 0045547



Alla DIRPR
SEDE

Alla IAUAM
SEDE

DIRRI- GESRI
SEDE

Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Acquisto emergenza" – POTAP/L0003bis – N. Richiesta R0000013556 Acquisto in emergenza "Sostituzione urgente del pannello di comando del generatore di biossido (Touch-Panel Omron NS 10) dell'Impianto Locone - Importo € 3.383,30*

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21 "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti "par. 5.2.3. "Attivazione interventi straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:


- Nota A.I.P. prot. n. 45544 del 18/04/2017
- Informativa per Acquisti in emergenza
- Preventivo

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Santoro

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Locone

Acquedotto Pugliese
U - 18/04/2017 - 0045544



All' Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 BARI

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Acquisto emergenza"
Acquisto in emergenza "Sostituzione urgente del pannello di comando del generatore di biossido (Touch-Panel Omron NS 10) dell'Impianto Locone - Importo € 3.383,30

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette l'Informativa per acquisti in emergenza" in uno al preventivo e ordine all'impresa.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Santoro

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 28 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 - V. Registro delle imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721 - REA C.C. - A.A. di Bari n. 411092

