

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/09/2017 - 0101447



Prot.


DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Intervento di manutenzione straordinaria dei due bacini di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A seguito, anche degli eventi meteo dell'inizio del mese di gennaio, le linee di ossidazione dell'impianto di Acquaviva, hanno iniziato a presentare una cattiva aerazione dei liquami, rilevandosi sulla superficie una disuniforme distribuzione di aria. Vuotata la vasca, nei tempi più celeri possibili, si è rilevato uno stato di criticità sui collettori di alimentazione sui diffusori, presentando questi una evidente deformazione della membrana, nonché si sono rilevati problemi sulle condotte di spurgo della condensa. E' stato inoltre riscontrato la rottura delle paratoie sul pozzetto di intercettazione miscela aerata, la rottura della canalina di invio liquami dalla dentro alla ossidazione e delle carpenterie a corredo delle vasche necessarie alla manutenzione delle pompe della miscela aerata.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/03/2017 -22/05/2017 <i>h</i>	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Vuotatura di una vasca e verifica dello stato del sistema di aereazione. Indagine di mercato per la fornitura di nuovi diffusori.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di 1320 diffusori a bolle fini; fornitura e posa in opera di nuova canalina metallica per l'invio dei liquami dalla dentro alla ossidazione, fornitura e posa in opera di due nuove paratoie sul pozzetto di intercettazione miscela aerata; fornitura e posa in opera di passerelle e parapetti.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore risultata più economica da indagine di mercato.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 54.612,00	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	Offerta n. 2017PC0000010/2017 del 27/02/2017. Consuntivo del 18/05/2017.
Allegati	offerta	Offerta n. 2017PC0000010/2017 del 27/02/2017. Consuntivo del 18/05/2017.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

