



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
I - 02/11/2016 - 0114134



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)  
~~Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)~~  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento denitrificazione.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Trinitapoli.
<b>U.T.</b>	MAT BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria di n. 2 mixer marca Faggiolati modello GM40B813R2 – 4T6KA2 matricole n. 0820134126 - 0820134127 al servizio della vasca di denitrificazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la corretta miscelazione nel comparto di denitrificazione al fine di garantire la qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 29/04/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Prelievo delle apparecchiature, trasporto in officina e sostituzione degli organi meccanici fuori uso (Kit di riparazione, cavo elettrico, tappo cuscinetto, ecc) e riavvolgimento dello statore.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.561,51 (quattromilacinquecentosessantuno/51).

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 197/2016 e 198/2016 del 22/09/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Ing. Nicola Notarnicola**

**Il Responsabile AGD**

**Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager, MAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**





Via Roma, 1 - 00187 Roma  
 00187 - Municipio  
 Casella postale 175  
 Telefono 06/2222200 - Fax 06/2140279  
 e-mail: info@sanvito.it - www.sanvito.it  
 Caus. Fisc. Part. IVA 03373450700  
 Cap. Sociale € 179.000.000,00  
 REA 1/000000000000000000

ALLEGATO C		SCHEDE CONSUNTIVO A VALLE DELLA RIPARAZIONE		ORDINE N°	CdC PTR3000C		
Impianto di:		Depurazione					
Comune		Trinitapoli					
Località							
Data del Prelievo Apparecchiatura		29/04/2016	Smontata il: 29/04/2016				
Tempi previsti per la riparazione		EFFETTUATA					
Preventivo per Riparazione N°:		198 / 2016	del	29/04/2016			
Consuntivo per Riparazione N°:		198 / 2016	del	22/09/2016			
Ns. DDT di consegna N°:		363	del	21/06/2016			
Tipo di guasto:		Elettrico / meccanico					
Causa di guasto		Il cedimento degli organi di tenuta ha causato l'ingresso di acqua, olio e liquame nell'avvolgimento, il quale è andato in corto a seguito del contatto fra due fasi; l'arresto di entrambi i cuscinetti ha provocato l'usura delle relative corpe di alloggiamento					
<b>DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>							
Tipo di macchina e/o apparecchiatura		Mixer	a servizio di	Impianto depurativo			
<b>Dati di targa</b>							
Marca:	FAGGIOLATI	Tensione (Volts)	400				
Modello	GM40B813R2 - 4T6KA2	Potenza (kw)	3,7				
Matricola	0820134127	Corrente di targa (A)	8,7				
Portata (l/s)		Anno di costruzione	2013				
Prevalenza (mt)		Altro:					
<b>A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO</b>							
Descrizione		Operai	Periodo del giorno	Durata (h)	Costo	totale	
		Numero	dalle alle	tempo ore	€/h	€	
Prelievo a mezzo ns. automezzo		2	08:00 08:30	01:00	€ 37,00	€ 37,00	
Reinstallazione in vasca e collegamento del mixer riparato		2	09:45 11:30	03:30	€ 37,00	€ 129,30	
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 166,30</b>	
<b>B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL' APPARECCHIATURA</b>							
Descrizione		Operai	Periodo del giorno	Durata (h)	Costo	totale	
		Numero	dalle alle	tempo ore	€/h	€	
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura		2	07:00 15:00	16:00	€ 37,00	€ 592,00	
Ripristino e pulizia del vano morsetteria		2	07:30 08:30	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
Ripristino asse in prossimità della zona di alloggiamento delle tenute meccaniche		2	08:00 10:45	05:30	€ 37,00	€ 203,50	
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno		2	07:00 11:15	08:30	€ 37,00	€ 314,50	
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.184,00</b>	
<b>C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE</b>							
Tipo-Descrizione		marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Olio isolante				€ 18,87	1	54,25%	€ 8,63
Kit di riparazione		FAGGIOLATI	679024	€ 494,00 ✓	1	54,25%	€ 226,01
Cavo elettrico in neoprene sezione 12G2,5mmq		FAGGIOLATI	6411068	€ 228,00 ✓	1	54,25%	€ 104,31
Alloggio cuscinetto inferiore		FAGGIOLATI	6013241	€ 162,00 ✓	1	54,25%	€ 74,12
Tappo cuscinetto superiore		FAGGIOLATI	6413441	€ 129,00 ✓	1	54,25%	€ 59,02
Riavvolgimento dello statore 3,7kW 8 poli			A60910109	€ 571,00	1	54,25%	€ 261,23
					<b>TOTALE</b>		<b>€ 733,31</b>
<b>D) SPESE DI VIAGGIO</b>		km					
€ 234,00		156					
<b>Costo complessivo intervento</b>		€	<b>2.317,81</b>				
<p>Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:</p> <p>ACCETTATO <input type="checkbox"/></p> <p>NON ACCETTATO <input type="checkbox"/></p> <p>Timbro e firma per AQP</p>							
<p><b>SANVITO S.R.L.</b>          L'Amministratore Unico          Sig. <b>Franco SANVITO</b></p> 							