

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 21/09/2017 - 0110243



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Intervento di dismissione della tubazione di ricircolo fanghi e riparazione tappo sulla tubazione di alimentazione ispessitore.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Riscontrate perdite alle tubazioni interrate di ricircolo fanghi e alimentazione ispessitore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/04/2017	ing. Discipio Giovanni
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle aree e richiesta di immediato intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna (gg.)	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo per intercettazione tubazioni, demolizione di basamenti e pozzetti, riparazione delle tubazioni ammalorate.	
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta già presente in cantiere e disponibile ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.857,33	

Qui

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 62BIS del 30/06/2017
Allegati	consuntivo	n. 62BIS del 30/06/2017

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico	Investimenti		
-----------------	-------------------------	--	--

Il Richiedente

ing. Discipio Giovanni



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

