

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestlone Acquisti Fomiture e Servizi

Acquedotto Pugliese 1 - 22/08/2017 - 0094634



Taranto,


Al Responsabile S.T.O. BR/TA Sede

Oggetto	Fornitura in opera di un nuovo condizionatore nella sala quadri.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglia - Monteiasi.
S.T.O	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del condizionatore esistente nella sala quadri.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del condizionatore nella sala quadri non consente il raffreddamento delle apparecchiature elettriche esistenti. Tale situazione potrebbe provocare un surriscaldamento con conseguente possibile fuori servizio delle apparecchiature elettriche.
Data di comunicazione dei disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di un condizionatore aria tipo a parete BTU 12000, con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Edil Tecno Service srl – Via V. Cuoco 56 – 73100 Lecce (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.300,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 78/2017 del 26/06/2016
Allegati	Preventivo sopra indicato
	·

Pagina 1 di 2









## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

intervento ascrivibile a:

Conto Economico Investimenti x

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Faiconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

II Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

mander of the second distribution

