

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

1.

Prot. n. 98537
del 05/09/2017

Alla DIRAP
DIRAC
IAUAM

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Servizio di pulizia
Impianto	di Potabilizzazione del Pertusillo in Missanello (PZ)
U.T.	DIRAP - POTAP
Descrizione del disservizio	Contratto scaduto – mancato affidamento nuovo contratto
Motivi dell'emergenza	Garantire la pulizia dei locali dell'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/01/2017 – Responsabile d'Impianto
Primi interventi adottati	Prosecuzione del contratto in essere
Termini di consegna	31/10/2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di pulizia per il periodo settembre-ottobre 2017
Denominazione della Ditta affidataria	"BARI MULTIACTIVE SERVICE" - Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ultimo affidatario del servizio
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4292,70
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo di affidamento dell'ultima gara
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	OdA n. 2000011042 del 30/07/2014
Allegati	Copia OdA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**


Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile d'Impianto



Si autorizza:

Il Responsabile dell'U.O. Potabilizzazione

~~-----Ing. Gianluigi Flori-----~~



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

4/15474

IMPIANTO PERTUSILLO
Richiesta d'acquisto in emergenza (RDE)

Numero 49/P 05/09/2017

Direzione richiedente AQP SpA DIRAP
Centro di responsabilità POTAP
Centro di Costo Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo
Codice di BUDGET (P A U 4 4 5 A C)

Rif	Conto di budget		Quantità	Prezzo presunto unitario Euro	Importo Totale	Disponibilità residua su budget al netto della richiesta
	454.30.160		2	2.146,35	4.292,70	

Descrizione della fornitura Servizio di pulizia (nelle more di espletamento nuova gara).

Caratteristiche della fornitura Servizio di pulizia periodo 01/09/2017 – 31/10/2017 (Informativa allegata).

Ultimo fornitore adottato BARI MULTI ACTIVE SERVICE
Via Quintino Sella, 197
BARI

IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Dott. Giuseppe Ricciardelli

IL DIRIGENTE

~~Dott. Ing. Mauro Spagnoletta~~

Ing. Gianluigi Fiori

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

