

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/11/2016 - 0120693



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di sedimentazione finale.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa marca ABS – modello XFP 100C VX.PE22/4 – matricola 28129 adibita all'estrazione dei fanghi della stazione di sedimentazione finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di estrazione fanghi dal sedimentatore finale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/08/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di riparazione, cavo elettrico, kit sonda olio e riavvolgimento motore.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.388,04 (milletrecentottantotto/04).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 330/2016 del 18/10/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STÒ
Ing. Girolamo Vitucci**



SANVITO

SANVITO S.R.L.
Via Biondo, 10 - 71041 - Mantova
Tel. 0376 229990 - Fax 0376 2146000
E-mail: info@sanvito.it - www.sanvito.it
Cod. Fisc. Part. IVA: 03370460262
Cap. Sociale € 110.000.000,00
REG. IMPIRESE DI BARI 017490720

ALLEGATO C

SCHEMA CONSUNTIVO A MONTE DELLA MANUTENZIONE

ORDINE

N° Cdc PTR3000C

Impianto di:	Depurazione		
Comune	Barietta		
Località			
Data del Prelievo Apparecchiatura	02/08/2016	Smontata il:	03/08/2016
Vs. DDT di riferimento	8 - 16	del	02/08/2016
Consuntivo per Riparazione N° :	330 / 2016	del	18/10/2016
Tempi previsti per la riparazione	EFFETTUATA		
Ns. DDT di Consegna	549	del	18/10/2016

Acquedotto Pugliese
E - 17/11/2016 - 0120692



Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il deterioramento delle tenute meccaniche ha causato l'infiltrazione di acqua ed olio nello statore, con conseguente cedimento dell'isolamento; asse logorato in corrispondenza degli organi di tenuta e cavo tranciato

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Elettropompa	a servizio di	
Dati di targa			
Marca:	ABS	Tensione (Volts)	
Modello	XFP 100C VX.2 PE22/4	Potenza (kw)	2,2
Matricola	28129	Corrente di targa (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai		Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione		Numero	dalle	alle	tempo ore	tempo ore	€/h	€
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secco		2	08:30	09:00	01:00		€ 37,00	€ 37,00
Deposito a secco dell'elettropompa riparata		2	14:00	14:30	01:00		€ 37,00	€ 37,00
TOTALE								€ 74,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai		Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione		Numero	dalle	alle	tempo ore	tempo ore	€/h	€
Disinfezione, smontaggio, sabbiatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura		1	07:00	16:00	09:00		€ 37,00	€ 333,00
Ripristino asse in prossimità delle tenute meccaniche		1	07:30	11:30	04:00		€ 37,00	€ 148,00
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno		1	07:00	10:00	03:00		€ 37,00	€ 111,00
TOTALE								€ 592,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE						
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Olio isolante			€ 18,87	2	54,25%	€ 17,27
Kit di riparazione	ABS	61705085	€ 396,00	1	54,25%	€ 181,17
Cavo elettrico in neoprene sezione 7G1,5mmq completo di pressacavo	ABS	63025510	€ 470,00	1	54,25%	€ 215,03
Kit sonda olio	ABS	61035007	€ 32,00	1	54,25%	€ 14,64
Riavvolgiura motore 2,2kW 4 poli	ABS	A60910466	€ 472,00	1	54,25%	€ 215,94
TOTALE						€ 644,04

D) SPESE DI VIAGGIO	km
€ 78,00	52
Ore di lavoro complessive:	18,00
Costo complessivo intervento	€ 1.388,04

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

ACCETTATO

NON ACCETTATO

Timbro e firma per AQP

SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. **Ennio SANVITO**