

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/05/2017 - 0054180



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Manutenzione straordinaria alle linee fanghi di supero e di ricircolo e alimentazione letti di essiccamento	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di gestione dei fanghi di ricircolo e supero a causa della rottura delle tubazione anche a causa delle temperature basse registrate nel periodo di intervento	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/12/2016	Amato Domenico
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle linee e interpellata ditta prontamente disponibile ad intervenire nel periodo natalizio e visto il carattere di urgenza	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	F.p.o. nuove tubazioni compreso di scavi e rinterrati	
Denominazione della Ditta affidataria	COGEME SRL - Gravina in Puglia	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 99.327,33	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 03/05/2017
Allegati	consuntivo	del 03/05/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Il Capo Impianto
Amato Domenico



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO.
Ing. Girolamo Vitucci

