



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/07/2018 - 0068256



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante il ripristino di carpenteria metallica sulla linea fanghi dall'ispessitore alla stazione di disidratazione.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione delle opere di carpenteria metallica esistenti con fuoriuscita di fango sulla linea, tali da non garantire le condizioni di sicurezza.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto al cattivo stato di conservazione delle opere di carpenteria metallica e dalla fuori uscita di fango sulla linea fanghi, tali da non garantire le condizioni di sicurezza dall'ispessitore alla stazione di disidratazione fanghi. Assenza di contratti in merito alla manutenzione, fornitura e posa in opera di carpenteria metallica presso gli impianti di depurazione della STO BA - BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione. 19.03.18 RL
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02.04.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Si sono rese necessarie le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino funzionale della linea fanghi dall'ispessitore alla stazione di disidratazione; • Ripristino funzionale paratoia vasca di contatto; • Ripristino tubazione fanghi waf sala disidratazione; • Ripristino funzionale paratia by-pass decantatore finale; • Ripristino viabilità attraverso la riparazione del pozzetto d'ispezione per cavidotti; • Ripristino attacco spurgo pozzetto adiacente sala centrifuga.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio, C.da Piano, sn, 71013 - San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 30.928,81 (Trentamilanovecentoventotto/81) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: € 36.386,84 - 15% = 30.928,81 + IVA (Sconto) € 30.928,81 (Trentamilanovecentoventotto/81) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio Consuntivo n. 34/2018 del 17.04.2018; DDT n. 25 del 17/04/2018;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**