



acquedotto  
pugliese

tarqua bene comune

Reti e Impianti  
Struttura Tecnica Operativa Brindisi-Taranto  
Area Manutenzione & Engineering

# RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

**PROVINCIA DI TARANTO – Comuni Versante Occidentale:**

***Castellaneta – Ginosa – Laterza – Martina Franca***

**“INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CONTATORI  
DANNEGGIATI DALLE BASSE TEMPERATURE E  
RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE OPERE ANNESSE”**

A ( ) P

Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Via M. S. Angelo 100 - 70121 - Bari - Tel. 080 - 437552 - 437553  
C.F. 01114100732 - C.C. 07530000732 - P.I. 01114100732  
C. P. 01114100732 - R.E.A. BA 01114100732



**SINGERT**



acquedotto  
pugliese

L'acqua bene comune

Reti e Impianti  
Struttura Tecnica Operativa Brindisi-Taranto  
Area Manutenzione & Engineering

## 1. PREMESSA

A seguito delle avverse condizioni meteo e dall'ondata di gelo che ha interessato la provincia di Taranto a partire dal giorno 6 gennaio 2016, sono state registrate, soprattutto provenienti dal versante occidentale (Castellaneta, Ginosa, Laterza e Martina Franca), centinaia di chiamate da parte di clienti che hanno subito, per via delle basse temperature, la rottura del contatore.

Tale circostanza, oltre a determinare un'emergenza di carattere igienico sanitario, per la mancanza di acqua in numerosi immobili, sta causando perdite di carico presso i serbatoi a servizio dei comuni interessati.

Per fronteggiare tale emergenza, questa DLS, sulla scorta degli Allerta Meteo pervenuti dalla Prefettura, ha disposto già in data 5 gennaio 2017 un piano di interventi straordinari da attuare in caso di necessità. Ciononostante, i fenomeni che a partire dal giorno 6 Gennaio 2017 si sono verificati, hanno di gran lunga superato la capacità operativa messa in campo.

Preso atto anche delle difficoltà determinate dall'inaccessibilità di molti siti, considerato che tale circostanza causa un rallentamento degli interventi e rilevato che dal 7 Gennaio 2017 sino alla data odierna sono pervenute circa 400 (quattrocento) segnalazioni di perdite per rottura di contatore a causa del gelo, quest'Ufficio di DLS a seguito del sopralluogo in data odierna e degli incontri presso gli Uffici dei Comuni interessati, ha evidenziato la necessità di intervenire in somma urgenza con interventi a salvaguardia della pubblica igiene e per il recupero delle perdite di carico.

A tal riguardo è stato pertanto ordinato l'intervento all'Impresa Gentile Leonardo srl con sede in Via della Fisica, 28 in Fasano (BR), già presente sul territorio di competenza della STO BR/TA.

## 2. INTERVENTI PREVISTI

Lavori di sostituzione di circa 300 contatori nei Comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza e Martina Franca compreso anche, laddove necessario, le attività di manutenzione/sostituzione di saracinesche, aste di manovra, rubinetti di arresto e tubazione di allacciamento.

## 3. VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

La valutazione economica degli interventi è stata effettuata sulla base dei prezzi del contratto quadro per lavori e servizi per la manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie per l'Ambito 8 ed in base ai prezzi unitari dei prezziari ufficiali in vigore, prezzi di mercato ovvero da apposite analisi prezzi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Cedelegata Via Cozzolino 30 - 70121 - Bari - Telefono 080 721111  
Cap. Soc. € 41.781.376,00 - Registro Imprese di Bari n. 01818180731  
C.F. / P.IVA 11024760721 - REA n. 114 A / 163874242



SINGERT



acquedotto  
pugliese

La più bella acqua

Reti e Impianti  
Struttura Tecnica Operativa Brindisi-Taranto  
Area Manutenzione & Engineering

L'importo complessivo stimato è di € 25.000,00 + IVA.

Il pagamento dell'intervento all'impresa esecutrice sarà corrisposto a seguito di verifica contabile delle lavorazioni effettuate.

#### 4. DURATA DELL'INTERVENTO

Gli interventi di cui al punto 2) dovranno essere eseguiti nell'immediatezza e comunque entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data in calce al Verbale di Somma Urgenza

Taranto,

Il Direttore dei Lavori e del Servizio bAmbito 8  
*Geom. Francesco Monfredi*

Il Responsabile  
Area Manutenzione & Engineering  
*Ing. Giovanni Bramante*

Il Dirigente STO BR/TA  
*Ing. Gaetano Barbone*

LEONARDO s.r.l.  
IDRAULICA E DEPURAZIONE  
Sede Amministrativa: Via della Fisica, 28  
Tel. 080.421631 - 447413/416  
72019 FIANO (BR)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 02721530729

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Sede Legale: Via. S. Maria 28 - 70138 - Bari (B) - Tel. 080.421631  
C.A. S.p.A. 02721530729 - Registro Imprese Bari n. 02721530729  
P. IVA 02721530729 - C.A.P. 70138 - BUL - 4



**SINGERT**