

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 11/10/2018 - 0102448



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Riparazione e revisione di apparecchiature elettromeccaniche (mixer ed elettropompe), a servizio di varie stazioni di trattamento.
Impianto	Impianti di depurazione di Andria, Margherita di Savoia e Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fermo di apparecchiature elettromeccaniche causa anomalia.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento di tutte le macchine ed apparecchiature a servizio dell'impianto al fine di garantire il corretto andamento del processo depurativo. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino delle suddette stazioni.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio nelle seguenti date: 29/05/17 – ID Andria 19/07/17 – ID Margherita di Savoia 17/10/17 – ID Barletta
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata - Interventi già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p><u>ID ANDRIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Riparazione di n. 1 mixer marca FLYGT, mod. 4650.410, matr. 0880008 mediante smontaggio, prelievo e trasporto da impianto in officina e viceversa; <p><u>ID MARGHERITA DI SAVOIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Riparazione di n. 1 mixer marca FLYGT, mod. 4650.410, matr. 0880070 mediante smontaggio, prelievo e trasporto da impianto in officina e viceversa; <p><u>ID BARLETTA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Revisione di n. 1 elettropompa marca ABS, mod. XFP 100E VX.4 PE60/4, matr. 14976 mediante prelievo e trasporto da impianto in officina e viceversa;



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


	<ul style="list-style-type: none"> Revisione di n. 2 mixer marca ABS, mod. RW 4031 A40/8 EC, matricole 26646 e 26650 mediante prelievo e trasporto da impianto in officina e viceversa;
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO S.r.l. – Via Baione, s/n Z.I.– 70043 Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata, peraltro già contrattualizzata con questa direzione, prontamente disposta ad intervenire agli stessi prezzi, patti e condizioni del predetto contratto scaduto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ID Andria: € 3.822,40 (tremilaottocentoventidue/40) + IVA ➤ ID Margherita di S.: 3.761,85 (tremilasettecentosessantuno/85) + IVA ➤ ID Barletta: 6.388,98 (seimilatrecentoottantotto/98) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 13.973,23 (tredicimilanovecentosettantatre/23) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo N. 345/17 del 31/05/17 – ID Andria Preventivo N. 455/2017 del 24/07/17 – ID Margherita di Savoia Preventivo N. 630, 631 e 634/2017 del 23/10/17 – ID Barletta
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente
Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Vito Lamuraglia



**Il Responsabile AGD
Ing. Salvatore Calendano**



Si autorizza: Il Dirigente STO

Ing. Girolamo Vitucci

