



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot U - 27/09/2018 - 0097156



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	intervento di manutenzione straordinaria al sistema di distribuzione aria nella vasca di ossidazione biologica a fanghi attivi n.2
Impianto	Impianto di depurazione di Palagiano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria del sistema di distribuzione dell'aria nella vasca di ossidazione biologica a fanghi attivi n. 2
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria del sistema di distribuzione dell'aria potrebbe inficiare il regolare funzionamento dell'impianto, poiché la eventuale mancata fornitura di ossigeno alla biomassa comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/07/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Svuotatura della vasca, verifica puntuale della causa che ha determinato l'avaria e lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino del sistema di distribuzione dell'aria

Mod/PG/3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721; REA C.C.I.A.A. di Bari n. 214092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



135413 N. 1122222004 10/07/2014



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile Via ex SS 377 per Mottola km. 0,500 - 70015 Noci (BA) P.IVA : 05222780727
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitori di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 7.627,88
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 30,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 3226/2018 del 07/09/2018
Allegati	Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ing. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.1 21/AJ
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 120413 N 0703210409 11 0127490214