

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/05/2018 - 0054775



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria dei campi di spandimento.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cedimento degli argini del campo di spandimento n. 5 e 6 con conseguente rischio di esondazioni.	
Motivi dell'emergenza	Evitare esondazioni nei campi vicini con conseguente inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/03/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta movimento terra.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di riparazione e risagomatura degli argini danneggiati effettuato con macchine operatrici, fornitura e posa in opera di stabilizzato (700 mc) e terra (630 mc) per rinforzare gli argini danneggiati e fornitura posa in opera e sigillatura di n. 3 pozzetti in cls	
Denominazione della Ditta affidataria	EURO STRADE Soc. Coop.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 85.000,00	






acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	del 03/05/2018
Allegati	Perizia tecnica	del 03/05/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L'RCM
P.L. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci