

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 24/05/2018 - 0053797



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

VIA FALCONE E BORSSELLINO
BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria valvola di fondo e accessori
Impianto	ISI S. Pietro Piturno – Putignano (BA)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria valvola di fondo causa rottura con continuo afflusso di acqua all'impianto.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 18/04/2018
Primi interventi adottati	Contattata impresa fiduciaria e disalimentazione impianto
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di castelletto provvisorio per sostegno paranco, smontaggio valvola esistente, rimontaggio nuova valvola completa di accessori, curva di acciaio, flange e guarnizioni, riduzione DN 200/150 bulloneria e prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto Zona G 6/N int. 15 Z.I. – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.856,50

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro



Si autorizza: **Il Dirigente**
Ing. Girolamo Vitucci

