



acquedotto
pugliese
Faccisa, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2018 - 0074744



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

VIA FALCONE E BORSELLINO
BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria elettropompa Flygt tipo 3085.183
Impianto	ISF Zona 167 – Canosa di Puglia (BAT)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Elettropompa ferma causa statore bruciato
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 15/02/2018
Primi interventi adottati	Contattata impresa fiduciaria e disalimentazione impianto
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione EP, lavaggio e pulizia, smontaggio, riavvolgimento statore bruciato, sostituzione componenti danneggiati, kit di riparazione, trasporto presso impianto e messa in esercizio
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl – Via Baione, sn 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.767,49



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AET

Ing. Luca Leandro

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci