



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/07/2018 - 0074731



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
VIA FALCONE E BORSELLINO
BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria pistone idraulico e centralina
Impianto	ISF Cappella – Margherita di Savoia (BAT)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Griglia ferma causa rottura pistone idraulico e centralina oleodinamica
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 28/02/2018
Primi interventi adottati	Contattata impresa fiduciaria e disalimentazione impianto
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Revisione pistone idraulico previa sostituzione della camicia in acciaio rotto, sostituzione flangia, montaggio nuova testata di guida, rabbocco olio e prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl – Via Baione, sn 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.399,13



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input type="checkbox"/>	Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

**Il Responsabile AET
Ing. Luca Leandro**

Si autorizza Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci