

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/03/2018 - 0033702



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale di n. 2 filtri coclea a tamburo a servizio della stazione di grigliatura.
Impianto di depurazione	ID Canosa di Puglia
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto al mal funzionamento di n. 2 filtri coclea a tamburo a servizio della stazione di grigliatura; garantire le condizioni di sicurezza; assenza di contratti di manutenzione e revisione di macchine ed apparecchiature presso gli impianti di depurazione della STO BA - BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08.01.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FILTRO COCLEA A TAMBURNO n. 1: • Smontaggio del tamburo rotante e della coclea; • Diagnosi del guasto; • Ripristino funzionale dei finecorsa relativi al pettine fisso avente la funzione di intrappolare il grigliato e raccoglierlo nella coclea che ne provvede all'evacuazione nei big-bags, lavori di saldatura; • Smontaggio del sistema di controlavaggio, compreso tubi ed ugelli ad alta pressione, ripristino e pulizia degli stessi, rimontaggio finale; • Riasssemblaggio della filtrococlea e verifica finale di funzionamento. INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FILTRO COCLEA A TAMBURNO n. 2: • Smontaggio del tamburo rotante e della coclea; • Diagnosi del guasto; • Messa in asse della coclea e del tamburo disassati, lavori di saldatura; • Ripristino funzionale del sistema di raccolta del grigliato dal tamburo alla coclea; • Smontaggio del sistema di controlavaggio, compreso tubi ed ugelli ad alta pressione, ripristino e pulizia degli stessi, rimontaggio finale; • Riasssemblaggio della filtrococlea e verifica finale di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Francesco – Contrada Piano, sn – 71013 San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 1.848,00 (Milleottocentoquarantaotto/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: € 2.640,00 – 30% = 1.848,00 + IVA € 1.848,00 (Milleottocentoquarantaotto/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Francesco Consuntivo n. 09/2018 del 10.01.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Area Gestione Depurazione BAT

Ing. Aldo Impagnatiello

**Si autorizza:
Il Dirigente**

**Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**