



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

**DIRPR
SEDE**

Acquedotto Pugliese
I - 12/10/2018 - 0102841



**IAPAM
SEDE**

**TECRI
SEDE**

Oggetto	Fornitura di ipoclorito di sodio avvenuta nel mese di AGOSTO 2018
Impianto di depurazione	Vari impianti
Area	STO Bari-BAT / AGD Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 24/07/2018 - 03-06-16-24/08/2018 - 02-08-22-27/08/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Ipoclorito di sodio al 12-14%.
Denominazione della Ditta affidataria	CHIMICA D'AGOSTINO SPA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante i contratti risultano esauriti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.581,67



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di Agosto 2018
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

I Richiedenti
Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia
Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vinci