

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/12/2019 - 0095894

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Fornitura e posa in opera di nuova stazione di grigliatura oleodinamica automatica presso l'ISF "Torre del Diavolo" - Bari
Impianto	ISF Torre del Diavolo - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Avaria griglia oleodinamica
Motivi dell'emergenza	Intasamento elettropompe. Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 05/11/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	fornitura in opera di nuova stazione di grigliatura oleodinamica automatica completa di struttura portante di acciaio inox, centralina oleodinamica, apparecchiatura elettrica di comando griglia, tubazioni oleodinamiche, sistema automatico per elevazione griglia sul canale
Denominazione della Ditta affidataria	Ecomac Srl – Via G. Ferraris, 12 – 84018 Scafati (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 48.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumivo della ditta)	







acquedotto
pugliese
l'acqua è bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile
Ing. Marco D'Innella


Si autorizza, Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci
