

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 08/11/2018 - 0112803



#### Al Direttore DIRPR

### All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Autoclave Systec V95 Matr. 1586			
Impianto	Laboratorio CIS Lecce			
U.T.	Lecce			
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del sistema di gestione delle resistenze del generatore di vapore			
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/09/2018			
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP			
Termini di consegna	Urgenza			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione del sistema di gestione delle resistenze			
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice manutenzione periodica autoclavi laboratori CONRI			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.102,00 + IVA			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl			
Allegati	Vari			



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

#### Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	

II Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttøre DIRRI



Direzione Reti e Impianti Controllo Qualità Il Responsabile

# VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LAVORI E FORNITURE IN ESTREMA URGENZA

(ART.125 COMMA 1 Lett. d) del D.Lgs. n° 50/2016)

#### Premesso che:

- In data 13/09/2018 si è riscontrato il mancato funzionamento dell'autoclave Systec V95 matr. 1586 in dotazione ai laboratori CIS Lecce:
- Il guasto è stato segnalato dall'operatore Pasca Domenica
- Dal successivo sopralluogo risultava impossibile effettuare un intervento di riparazione dal personale CIS Lecce

#### Considerato che:

• Per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, per ragione di estrema urgenza derivanti dalla necessità di garantire l'operabilità dei laboratori e procedere con l'esecuzione delle analisi, i termini stabiliti per procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati

Premesso e considerato quanto sopra, lo scrivente Responsabile CONRI e del Procedimento, autorizzato dal Direttore DIRRI, dichiara che l'esecuzione dei lavori e delle forniture riportate in precedenza rivestono carattere di estrema urgenza ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera d) del D.Lgs n° 50/2016 ed ha interpellato impresa e fornitore specializzato per la definizione e quantificazione dei lavori e delle forniture necessarie ad eliminare il guasto.

A tale scopo è stata interpellata per le vie brevi la ditta Chemie Srl – Valenzano (BA) che effettua la manutenzione periodica delle autoclavi presso i laboratori AQP. La ditta ha manifestato la disponibilità ad intervenire con l'immediatezza del caso.

Si è proceduto all'affidamento dell'attività alla suddetta Ditta.

Bari 31/10/2018

II RUP \ (Dott. Pier Paolo Abiş)