

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 08/02/2019 - 0012844



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria Elettropompa Flygt mod. 3152
Impianto	ISF Centrale - Giovinazzo
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancato avviamento elettropompa in avaria con riduzione della portata in uscita. Rete in carico.
Motivi dell'emergenza	Assenza Contratto Quadro di manutenzione. Garantire la continuità del servizio ed evitare sversamenti di liquami.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 17/08/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio girante, sostituzione tenute meccaniche, sost. Cavo elettrico, prove di funzionamento in vasca e rimontaggio nell'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.244,25
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014





acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci