



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese U - 23/07/2018 - 0076515

Art. 5.5 PG 3.02 estione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot



Procurement (DIRPR) SEDE Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE


e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione mixer della stazione di denitrificazione (*) 01310 manufentione of 20076:1020			
Impianto	Impianto di depurazione di San Giorgio Ionico (TA)			
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR			
Descrizione del disservizio	L'avarla del mixer comporta un mal funzionamento del comparto biologico con decadimento della qualità del trattamento e del refluo effluente			
Motivi dell'emergenza	L'avaria del mixer della stazione di dentificazione rappresenta una circostanza di somma urgenza, poiché comporta un mal funzionamento del comparto blologico. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento del kmiti allo scarico previsti dal Digs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27/06/2018			
Primi interventi adottati	Sopralluogo.valulazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza			
Termini di consegna	Lavori già eseguiti			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità della stazione è necessario il ridstinoi del mixewr, per cui sì rende necessario portare l'apparecchiatura in officina per lo imsmontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire.			
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Glanni Gentile – Via SS 377 per Mottola km. 0,500 – 70015 Noci (BA) P IVA 05222780727			

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www applit









	l'acqua, bene comune
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della crilicità, iscritta come operativa nell'Albo fomitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richlesti	€. 2.263,00
Verifica della congruità del prezzi (Indicae eventuale aconto)	Sconto applicato pari al 30,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (olfeni/consuntivo delle ditta)	Preventivo della ditta Elettromeccanica Gentite di Glanni Gentile n. 3189/2018 del 28/06/2018
Allegati	Autocertificazione al sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso del requisili per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AOP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per to specifico lavoro.
= 1	Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico Investimenti	1 5	2	
1117031110111	1 4	%	

Il Richiedente

II ACM CO Taranto Ovest EST

Per. Ind. Alessandro Mangini

abile AED TA

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mic I/PG3 21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www agp.it



