

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0050534 - U 05/08/2020

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Aspirazione di oli e grassi.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Forte presenza di oli grassi nelle acque in arrivo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/04/2020	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	24/07/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Otto interventi di aspirazione di oli e grassi con autospurgo dalla stazione di disoleatura e successivo trasporto presso discarica autorizzata.	
Denominazione della Ditta affidataria	Modugno Ecologia Soc. Coop.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e operativo nel Portale Acquisti dell' Acquedotto Pugliese nella categoria merceologica AC 25 (Autospurgo)	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.600,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	30/07/2020
Allegati	consuntivo	30/07/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X			Investimenti
------------------------	----------	--	--	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

