

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/02/2017 - 0022774



Prot.


DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Manutenzione straordinaria all'impianto antintrusione.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria di alcuni componenti elettrici ed elettronici del sistema antintrusione a protezione dell'impianto.	
Motivi dell'emergenza	L'intervento si è rende necessario per evitare furti o danneggiamenti da parte di ignoti.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/12/2016	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto antintrusione e richiesta immediata a ditta specilaizzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di manutenzione con fornitura in opera di nuovo monitor, balun alimentati e batterie.	
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.a.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che ha realizzato l'impianto originariamente e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.789,90	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 22/12/2016
Allegati	consuntivo	del 22/12/2016


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
P.L. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Muzi

