

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/01/2017 - 0001938

Prot.



A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Servizio di manutenzione specialistica eseguito a luglio 2016.
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Fermo centrifuga Pieralisi
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (25/07/2016)
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata e messa in esercizio della seconda centrifuga.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzioni e fornitura di componenti della centrifuga.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della macchina e disponibile ad intervenire tempestivamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.200 (Euro milleduecento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.





**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi della ditta PIERALISI MAIP S.p.A.: • Del 26/07/2016 rif. Bolla 651399
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile STO Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

