



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/07/2018 - 0073781



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Codice investimento AQP 01.04.04.495 Impianto depurativo di Apicena (Fg) Manutenzione straordinaria con sostituzione di parti di ricambio per griglia marca Huber modello Ro9/400/5 matr. AB285044. CODICE INTERVENTO: AGDFG0013
Impianto	Impianto depurativo di APRICENA
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 16 Aprile 2018 presso il depuratore di Apricena, si è verificata la necessita di intervenire sulla griglia automatica marca Huber andata in avaria. E' stata interpellata la ditta Gentile officina autorizzata Huber per la riparazione e sostituzione delle parti meccaniche usurate. Pertanto, al fine di assicurare il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di sostituzione e riparazione della griglia in oggetto.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/04/2018 l' RCM FG1, Giovanni Cagno, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso la griglia in parola.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Codice investimento AQP 01.04.04.495 Impianto depurativo di Apicena (Fg)</p> <p>Manutenzione straordinaria con sostituzione di parti di ricambio per griglia marca Huber modello Ro9/400/5 matr. AB285044.</p> <p>CODICE INTERVENTO: AGDFG0013 In particolare, fornitura in opera di: n°1 Piatto d'usura R 121 12/6 (5 spire); n°1 Spazzola D 362 d 310 d0,60 W 8 h10 (5,3 spire); n°42 Piastra fissaggio spazzola 55/25/3; n°1 Guscio sup. zona di compattazione; n°1 Guscio inf. zona di compattazione; n°1 Guarnizione guscio 700x410; acciaio ricostruzione coclea; lamiera forata inox per cestello; cuscinetti e paraoli.</p> <p>La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Rag. Giovanni Cagno, Resp. Conduzione e Manutenzione FG1
Denominazione della Ditta affidataria	<i>Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile – Noci (BA)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità e affidataria di contratto di fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 8.021,29
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.021,29 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°3022 DEL 16 Aprile 2018 della Ditta <i>Elettromeccanica Gentile – Noci (BA)</i>
Allegati	Offerte n°3022 DEL 16 Aprile 2018 della Ditta <i>Elettromeccanica Gentile – Noci (BA)</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Giovanni Cagno

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora