

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 17/01/2018 - 0005934



Prot.

DIRPR Procurement SEDE

IAUAM Area Internal Auditing & Risk Management SEDE

TECRI Unità Tecnica SEDE

Oggetto	Fornitura di ipoclorito di sodio e policloruro di alluminio avvenuta nel mese di		
Impianto di depurazione	Bari Est, Bari Ovest e Giovinazzo		
Area	STO Bari-BAT / AGD Bari		
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.		
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 01/12/2017		
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata		
Termini di consegna	Forniura già eseguita		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Ipoclorito di sodio al 12-14% ; - Policloruro di alluminio.		
Denominazione della Ditta affidataria	CHIMICA D'AGOSTINO SPA		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata afidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto n. 2000013089 risulti esaurito.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.209,57		



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito.
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di DICEMBRE 2017
Allegati	Documento sopra indicato.

intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti

Il Richiedente Responsabile di Conduzione e Manutenzione Giovanni Maraglino

Povan Woyles

II Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: U Divigente Ing. Girolamo Vitucci