



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/04/2017 - 0041805



Brindisi,

**Al Responsabile STO BR/TA
Sede**

Oggetto	Sostituzione del pannello touch LCD soffiante ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La soffiante a servizio dell'ossidazione a seguito di forti temporali è andata fuori esercizio perché il pannello touch LCD di controllo e avviamento risulta guasto.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della suddetta soffiante impedisce il corretto funzionamento di tutto il comparto biologico con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02/02/2017
Primi interventi adottati	Messa in marcia dei compressori di riserva che non garantiscono il fabbisogno di ossigeno al comparto biologico
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione del pannello touch LCD soffiante Aerzen
Denominazione della Ditta affidataria	Aerzen Italia S.r.l. - Via Guido da Velate, 9 - 20162 MILANO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice della soffiante.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.350,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



SINGERT



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta Aerzen Italia S.r.l. n° SEQ-17-000063 del 06/02/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone