



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
1 - 20/01/2017 - 0007770

Direzione Operativa
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
Area Grandi Vettori e Serbatoi



Alla DIRPR
SEDE

Alla DIRRI - GESRI
SEDE

IAUAM
SEDE

Oggetto: *Acquedotti di adduzione primaria vettore Casamassima – Canosa – Palo del Colle –
Lavori di riparazione perdita sulla saracinesca dello sfiato automatico N° 31 alla Progressiva Km
29+875 in agro di Palo del Colle (Ba).*

Con riferimento all'intervento in oggetto, in conformità alla Procedura Aziendale PG3.21
"Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti " par. 5.2.3. " Attivazione
interventi straordinaria non programmabili con procedura d'urgenza", si trasmette:

- nota A.I.P. prot. n.0007764 del 20/01/2017
- Verbale di somma urgenza
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico


Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luciano Venditti

Castrignano Angelo 19/01/2017 P.U.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 20/01/2017 - 0007764



*Direzione Operativa
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
Area Grandi Vettori e Serbatoi*

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone, 2
70125 BARI

Oggetto: *Acquedotti di adduzione primaria vettore Casamassima – Canosa – Palo del Colle –
Lavori di riparazione perdita sulla saracinesca dello sfiato automatico N° 31 alla Progressiva Km
29+875 in agro di Palo del Colle (Ba).*


Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette il "Verbale di somma urgenza" in uno
alla relazione tecnica, relativo ai lavori in oggetto.

Distinti Saluti.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luciano Venditti*

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Investimenti
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | <i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore Casamassima – Canosa – Palo del Colle – Lavori di riparazione perdita sulla saracinesca dello sfianto automatico N° 31 alla Progressiva Km 29+875 in agro di Palo del Colle (Ba).</i> |
| Impianto | <i>Acquedotto Casamassima – Canosa.</i> |
| U.T. | <i>DOPAP – VESAP</i> |
| Descrizione del disservizio | <i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Casamassima – Canosa alla Progressiva Km 29+875.</i> |
| Motivi dell'emergenza | <i>Riparazione perdita di circa 50 l/sec.</i> |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | <i>16 Gennaio 2017 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i> |
| Primi interventi adottati | <i>Rimozione saracinesca ø 150</i> |
| Termini di consegna | <i>17 gennaio 2017</i> |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <i>Inserimento di un piatto cieco del ø 150.</i> |
| Denominazione della Ditta affidataria | <i>FAVER S.p.A.</i> |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | <i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i> |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | <i>€ 4.672,55</i> |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | |

Mod/PG3.21/04
Rev. 1 del 28/01/08



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Allegati | <i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i> |
|----------|-------------------------------------------------------------|

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: **Il DIRETTORE DOPAP**