

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi Acquedotto Pugliese U - 21/07/2017 - 0084197



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c.

All'Autorità Idrica Pugliese

Fornitura in opera di nuovi organi di manovra e di regolazione sulla condotta di alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano e manutenzione di alcuni sfiati esistenti	
Condotta suburbana di alimentazione del serbatolo di Taranto "Lato San Giorgio" e del nuovo serbatolo di Pulsano Leporano, in agro di Grottaglie	
Taranto	
Le variazioni delle condizioni di esercizio (pressione e portata) nella condotta di alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano per far fronte alle aumentate necessità di risorsa idrica degli abitati serviti, ha determinato, a causa l'assenza di organi di sfiato ovvero, al non corretto funzionamento di alcuni sfiati esistenti, la formazione di pericolosi fenomeni di turbolenza nei punti di vertice che ostacolano il regolare deflusso della corrente idrica.	
Il fenomeno evidenziato rende inefficace ogni manovra di regolazione aumentando il rischio di rottura della condotta vetusta ed affetta da avanzato stato di corrosione, Un'eventuale rottura determinerebbe l'interruzione totale dell'alimentazione della città di Taranto. Inoltre, necessita fare immediatamente fronte alla maggiore richiesta di risorsa idrica delle marine di Pulsano e Leporano connessa all'approssimarsi della stagione estiva.	
Segnalazione da parle di personale AGE del 10/07/2017.	
I primi interventi adottati sono consistiti nella riduzione della pressione e della portata di esercizio e nella individuazione degli sfiati non funzionanti, del punto in cui inserire un nuovo sfiato e del punto in cui realizzare uno scarico per velocizzare le operazioni di svuotamento della condotta per le attività manutentive.	
1 settimana	
Saracinesche DN 50 e 150 PN 16, flange a saldare, sfiati a doppio galleggiante DN 50, 2 spezzoni flangiati di tubazione in acciaio DN 50 e 150, guarnizioni Dn 50 e 150, bulloni 20x90, noto di elettropompe a scoppio, gruppo elettrogeno, autocarro, servizio di manutenzione in loco di organi di manovra esistenti, assistenza alle manovre di regolazione connesse alle attività di manutenzione	

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014



## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Faver SpA	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta in presente in loco specializzata in manutenzione grandi vettori idrici d AQP in grado di fomire nell'immediatezza il materiale ed il servizio richiesti	
Costo preventivato del lavori e/o servizi richiesti	€ 9.411,74	
Verifica della congruità del prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento lofferta/consuntivo della ditta)	Offerta del 18/07/2017	
Allegati	Offerta di cui al punto precedente	

## Intervento ascrivibile a:

The state of the s		
Conto Economico	Investimenti	x

Il Richiedente

Ing. Fabio Palma

Il Responsabile dell'AME Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Gaetano Barbone



Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa di Ta Br Area Manutenzione & Engineering Acquedotto Pugliese U - 21/07/2017 - 0084190



Spett.le
Faver SpA

via S. Caterina, 31 - Bari Fax: 080 5061234

Oggetto: Fornitura in opera di nuovi organi di manovra e di regolazione sulla condotta di alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano e manutenzione di alcuni sfiati esistenti

Con la presente si conferma l'ordine per la fornitura in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 18/07/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 9.411,74 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 5 giorni lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

ll Respoysabily AME Ing, Gjøvanni Branyante

> Visto II Dirigente Ing. Gaejano Barbone



