

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 03/07/2017 - 0073769



Prot.

PROCUREMENT (DIRPR)
SEDE
INTERNAL AUDIT (IAUAM)
SEDE
UNITA' TECNICA (TECRI)
SEDE

Oggetto	Lavori di individuazione e riparazione della tubazione tra il recapito finale B1 e il pozzetto di riciclo fanghi
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Mola di Bari
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Perdite sulla stazione di sedimentazione finale (B1) nel pozzetto attiguo dei fanghi di riciclo
Motivi dell'emergenza	Evitare danni ambientali
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni in data 12.06.2017
Primi interventi adottati	Disattivato il sedimentatore finale
Termini di consegna	manutenzione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo mediante nolo a caldo di escavatore, riparazione tubo in acciaio, rinterro e sostituzione di circa 5 metri di tubazione dei fanghi di supero
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Topputi Lorenzo 70010 Turi (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e disponibile ad eseguire l'intervento in tempi brevi essendo la STO priva di apposito contratto quadro di manutenzione
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.540,00+iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è stato eseguito tempestivamente
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 22.10.2017 (prot. N. 0069612 del 22/06/2017)



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	
-----------------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vuccia

