

Acquedotto Pugliese Prot. U - 12/04/2019 - 0032791

Art. 5.5 PG 3.02 estione Acquisti Fornitura e Servizi



Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria dissabbiatura e illuminazione interna locali Impianto di depurazione di Puisano (TA)		
Impianto			
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR		
Descrizione del disservizio	Il carroponte della dissabbiatura e l'illuminazione interna del locali risultar in avaria a causa di componenti elettrici rotti e non riparabili.		
	L'avaria del carroponte a servizio della dissabbiatura e l'avar dell'iltuminazione interna dei locali rappresenta una circostanza di urgenz poiché la eventuale mancata estromissione delle sabble dal process comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biotor e del qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento di Corpo recettore, inoltre la scarsa visibilità nei locali non garantisce condizioni minime di sicurezza nei luoghi di lavoro		
Motivi dell'emergenza	Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processi depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lg 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, chi rappresenta uno stato di imminente e concreto pregludizio alla pubblica e priva incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito del contratti/affidamen aziendali già in essere.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 01/04/2019		
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza		
Termini di consegna	30/04/2019		

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.adp.it

Scole legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bart - Raly C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.d. Bart n. 4140971 Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pact acquedotto puglisse@pac.acquit





	racqua, cene comune				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità delle stazioni è necessoria la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire				
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – Zona G 6/N zona industriale, 70015 Noci (BA) . P.IVA: 06515730726				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dolata di idonee attrezzati apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione di criticità, iscritta come operativa nell'Albo fomitore di AQP				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.576,00				
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 20,00%				
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della LM Tecnologie OFT034/2019 del 02/04/2019				
Allegati	Autocertificazione al sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso del requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fomitura.				
	Offerta su Indicata				

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X	

Il Richiedente

li RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Il Responsable AED TA

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.LA.A. di Bari n. 414092 Pec: acquedotto.pugSese@pec.acquit

