



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 0051549 del 18/06/2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Foggia (FG) Intervento in emergenza per il ripristino delle n. 2 coclee a vite di Archimede a servizio del secondo sollevamento. CODICE INTERVENTO: AEDFG0028
Impianto	Impianto depurativo di FOGGIA
S.T.O.	Area Esercizio Depurazione - STO AV-FG
Descrizione del disservizio	<p>In data 7 novembre 2018, presso l'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dell'abitato di Foggia, si è constatato il malfunzionamento della stazione di sollevamento intermedio (2° sollevamento) a causa della rottura del riduttore e del giunto di accoppiamento a servizio della coclea n°2 e del supporto inferiore alla coclea n°1.</p> <p>Lo stato di fatto causato dal deterioramento dei materiali ed il conseguente rischio di inquinamento ambientale che ne deriverebbe dal fermo dell'intera stazione di sollevamento sono tali da giustificare economicamente e tecnicamente l'intervento in ripristino mediante la sostituzione delle apparecchiature sopra indicate. Inoltre, sussistono le condizioni ed i presupposti per disporre immediatamente l'esecuzione delle forniture in estrema urgenza poiché, il mancato ripristino dell'intera stazione, destinata al sollevamento dei liquami al comparto biologico e alla sedimentazione finale, comporta il by-pass dei trattamenti successivi con grave decadimento della resa funzionale al trattamento dei reflui e con esso delle prestazioni depurative dell'intero processo.</p> <p>A tal fine data la necessità di intervenire in emergenza con mezzi, strumenti e materiali non disponibili a questa Società si richiede l'intervento in riparazione di ditta specializzata esterna.</p>



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/11/2018 da parte del Responsabile Conduzione e Manutenzione FG - Geom. Daniele Spagnuolo
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 8 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>1. Coclea n°2 – sollevamento intermedio (2° sollevamento)</p> <p>1. Smontaggio del motoriduttore n°2 e rimozione dell'intera struttura di supporto in c.a. e acciaio;</p> <p>2. Fornitura in opera di nuovo riduttore (il motore risulta funzionante), con specifiche tecniche equivalenti a quello attualmente installato e perfettamente interscambiabile, completo di nuovo basamento di supporto in c.a. e strutture di sostegno in acciaio UPN per motore e riduttore. Il riduttore marca Rossi S.p.A. ad assi paralleli mod. G05 R 3I 321 UP2D ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• velocità in entrata n1 1.400 min⁻¹• velocità in uscita n2 31,5 min⁻¹• rapporto di trasmissione i 45,5• Potenza nominale 180 KW <p>3. Fornitura in opera di nuovo giunto di accoppiamento coclea-motoriduttore della coclea n°2;</p> <p>4. Fornitura in opera di n. 2 pulegge e revisione del Q.E. di controllo mediante sostituzione di cavi e interruttore di comando.</p> <p>2. Coclea n°1 – sollevamento intermedio (2° sollevamento)</p> <p>1. Fornitura in opera di nuovo supporto inferiore coclea n°1 e riposizionamento motoriduttore n°1 revisionato in officina (a titolo gratuito da parte della ditta affidataria).</p> <p>Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di FOGGIA, nonché collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale.</p> <p>Ulteriori Precisazioni: - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione.</p>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: Geom. Daniele Spagnuolo cel. 337.1426773 – tel. 080.2344640.
Denominazione della Ditta affidataria	SERECO s.r.l. – Via della Solidarietà e del Volontariato, 10 – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già operante presso altri impianti gestiti da AQP SpA ed aggiudicatrice del Contratto Quadro di Manutenzione in essere - SAP n°2000014009 del 19/03/2018. La ditta è specializzata ed altamente qualificata nella fornitura di apparecchiature elettromeccaniche per la depurazione. La ditta si impegna a rispettare la fornitura nei tempi richiesti e a stessi patti, prezzi e condizioni del contratto quadro in essere.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 63.769,13+ I.V.A. (prezzo al netto del ribasso di aggiudicazione del 31,0537% del contratto quadro in essere)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 63.000,00 + I.V.A.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 28/12/2018 della ditta SERECO S.r.l. – Via della Solidarietà e del Volontariato, 10 – 70015 Noci (BA)
Allegati	Consuntivo del 28/12/2018 della ditta SERECO S.r.l. – Via della Solidarietà e del Volontariato, 10 – 70015 Noci (BA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Tecnico AED

Ing. Alessio Luigi d'Atri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Dirigente**

Ing. Danilo Ancora