

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese protocollo@pec.aip.gov.it

	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle				
Oggetto	Manutenzione straordinaria della centrifuga Pieralisi matricola J04980/2010.				
Impianto di depurazione	Gioia del Colle				
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari				
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifugha Pieralisi matricola J04980/2010 con impossibilità di disidratare i fanghi.				
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale				
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/07/2018	Vito Lamuraglia			
		Ing. Discipio			
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.				
Termini di consegna	intervento eseguito				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 scheda di interfaccia con protocollo CAN OPEN '09				
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.662,80				



## PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 06/07/2018	
Allegati	consuntivo	del 06/07/2018	

## Intervento ascrivibile a:

		 	·
IConto Economico	i	X	Investimenti
	ı	 ^	voodiiioiid

II Richiedente L/RCM

L/RCM Vito Lamuraglia

> Il Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girolamo Viturgio